

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

届出日：令和2年2月13日

リコール届出番号	4669	リコール開始日	令和2年2月14日
届出者の氏名又は名称	UDトラック株式会社 代表取締役社長 酒巻 孝光		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301
不具合の部位（部品名）	エアドライヤー（エア圧力テスト用コネクタ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックのエアドライヤーにおいて、圧縮空気の圧力テスト用コネクタの材質が不適切なため、エアコンプレッサで作られた圧縮空気中に含まれる成分及び高圧力等によって、当該コネクタが腐食割れして圧縮空気漏れを起こすことがある。そのため、亀裂が進行すると圧縮空気の供給量が追いつかなくなるため、エア圧力低下の警告ランプ点灯及び警報が鳴り、最悪の場合、駐車ブレーキが解除できなくなり走行不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エア圧力テスト用コネクタを対策品に交換する。		
不具合件数	10件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 4669 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2PG-CD4BA	「クオン」	JNCMBMOC9KU038541 ~ JNCMBMOC5KU044840 平成30年12月19日 ~ 令和元年07月01日	4	
	2PG-CD4CA		JNCMBMOC6KU038495 ~ JNCMBMOC2KU044925 平成30年12月19日 ~ 令和元年07月11日	13	
	2PG-CD5AL		JNCMBNOC7HU026287 ~ JNCMBNOC6KU043038 平成29年9月25日 ~ 平成31年4月23日	19	
	2PG-CD5BA		JNCMBNOC8HU021910 ~ JNCMBNOC7KU044943 平成29年6月9日 ~ 令和元年07月04日	185	
	2PG-CD5BL 2PG-CD5BL改		JNCMB02C3HU025945 ~ JNCMB02C5KU045041 平成29年9月6日 ~ 令和元年07月09日	201	
	2PG-CD5CA 2PG-CD5CA改		JNCMB02C1HU016208 ~ JNCMB02C3KU045054 平成29年4月28日 ~ 令和元年07月22日	2,688	
	2PG-CD5CE		JNCMB02C6JU031003 ~ JNCMB02C4KU044835 平成30年2月22日 ~ 令和元年07月02日	251	
	2PG-CD5CL		JNCMB02C6HU018195 ~ JNCMB02C0KU044671 平成29年8月3日 ~ 令和元年06月25日	228	
	2DG-CF5AL		JNCMBN0B7JU032894 ~ JNCMBN0B8KU045056 平成30年5月9日 ~ 令和元年07月16日	86	
	2PG-CG4CA		JNCMBM0GXKU038485 ~ JNCMBM0G1KU045017 平成30年12月19日 ~ 令和元年07月08日	10	
	2PG-CG5BA		JNCMB02G9HU025953 ~ JNCMB02G1KU044973 平成29年9月8日 ~ 令和元年07月05日	33	
	2PG-CG5BE 2PG-CG5BE改		JNCMB02G5JU034378 ~ JNCMB02G5JU037104 平成30年5月24日 ~ 平成30年9月6日	4	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2PG-CG5BL	「クオン」	JNCMB02G0JU033297 ～ JNCMB02G1KU041488 平成30年4月19日 ～ 平成31年2月22日	3	
	2PG-CG5CA		JNCMB02GXHU017229 ～ JNCMB02G1KU045055 平成29年6月22日 ～ 令和元年07月10日	4,680	
	2PG-CG5CE		JNCMB02G1JU031283 ～ JNCMB02G5KU044961 平成30年2月15日 ～ 令和元年07月08日	307	
	2PG-CG5CL		JNCMB02G5HU022337 ～ JNCMBP0G4KU045014 平成29年8月3日 ～ 令和元年07月09日	217	
	2PG-CV4AA		JNCMBM0CXKU044820 ～ JNCMBM0C3KU045047 令和元年07月17日 ～ 令和元年07月17日	3	
	2PG-CW4AL		JNCMBMOD6KU038215 ～ JNCMBMOD1KU044794 平成30年12月19日 ～ 令和元年07月15日	39	
	2PG-CW5AL		JNCMB02D5HU017046 ～ JNCMBP0D5KU045027 平成29年5月10日 ～ 令和元年07月15日	1,213	
	2PG-CW5BL 2PG-CW5BL改		JNCMB02D1HU022941 ～ JNCMB02D0KU045036 平成29年6月19日 ～ 令和元年07月19日	314	
	2PG-CW5CA 2PG-CW5CA改		JNCMB02D7HU022507 ～ JNCMB02D9KU045049 平成29年6月6日 ～ 令和元年07月09日	217	
	2PG-CW5CL 2PG-CW5CL改		JNCMBP0D0HU022005 ～ JNCMBP0D5KU044881 平成29年6月6日 ～ 令和元年07月03日	297	
	2PG-CX5BA 2PG-CX5BA改		JNCMB02D6HU024538 ～ JNCMBN0D7KU045003 平成29年7月28日 ～ 令和元年07月09日	96	
	2PG-CX5BL		JNCMB02D3HU026151 ～ JNCMB02D7KU045051 平成29年8月30日 ～ 令和元年07月09日	63	
	2DG-CZ5BL 2DG-CZ5BL改		JNCMBP0E4JU032938 ～ JNCMBP0E3KU044905 平成30年5月9日 ～ 令和元年07月08日	285	
	2PG-GK5AAB 2PG-GK5AAB改		JNCMBP0A3HU022537 ～ JNCMB22A9KU045053 平成29年11月14日 ～ 令和元年07月17日	2,111	
	2PG-GK5AAD		JNCMB22A4JU027834 ～ JNCMB22A4KU045042 平成29年10月31日 ～ 令和元年07月18日	716	
	2PG-GK5AAE		JNCMB22A7JU029657 ～ JNCMB22A1KU045015 平成29年12月14日 ～ 令和元年07月16日	147	
2PG-GK5AAK	JNCMB02A1JU034874 ～ JNCMB02A6KU042471 平成30年6月7日 ～ 平成31年4月4日	2			
日野	2DG-HF5AL	「 - 」	JNCMBN0B8KU038074 ～ JNCMBN0B3KU039097 平成30年10月11日 ～ 平成30年11月19日	2	
	2DG-HZ5BL		JNCMBP0E2JU037314 ～ JNCMBP0E5JU037355 平成30年9月10日 ～ 平成30年9月10日	3	
いすゞ	2DG-SF5AL		JNCMBN0B5KU038114 ～ JNCMBN0B2KU038510 平成30年10月16日 ～ 平成30年10月30日	2	
	2DG-SZ5BL		JNCMBP0E7JU037356 ～ JNCMBP0E5KU042881 平成30年9月10日 ～ 平成31年4月19日	5	
	(計33型式)	(1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年4月28日 ～ 令和元年07月22日	(計14,444台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。