

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	<a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 28 年 9 月 9 日

リコール届出番号	外-3015	リコール開始日	準備ができ次第
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクショナル・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置 (インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席用または助手席用のエアバッグのインフレーター(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で大きな温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	車両により搭載しているエアバッグのインフレータの種類が異なるため、仕様に応じて以下の改善措置を行う。 ①運転席用エアバッグユニットを対策品と交換する。 ②運転席用と助手席用のエアバッグユニットを対策品と交換する。 なお、対策品の準備に時間を要することから、まずは全ての使用者に対しダイレクトメールにより連絡し、対策品が準備できた段階で再度連絡し、交換作業を行う。		
不具合件数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2374 または外-3015 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	GH-UF16	「BMW 116i」	WBAUF120X0PN25011 ～ WBAUF12030PN29997 平成 16 年 11 月 8 日 ～ 平成 17 年 11 月 24 日	743	①
			WBAUF12030PZ30000 ～ WBAUF12080PZ34804 平成 17 年 11 月 24 日 ～ 平成 19 年 2 月 26 日	1,140	①
	ABA-UE16		WBAUE120X0PC76005 ～ WBAUE12020PC80999 平成 19 年 2 月 19 日 ～ 平成 20 年 1 月 16 日	4,770	①
	LBA-UE16		WBAUE12070P237000 ～ WBAUE120X0P244023 平成 20 年 1 月 16 日 ～ 平成 22 年 1 月 29 日	6,800	①
			WBAUE32020E117533 ～ WBAUE32090E118999 平成 22 年 4 月 12 日 ～ 平成 22 年 6 月 2 日	1,395	①
			WBAUE32060E565600 ～ WBAUE32080E566599 平成 22 年 6 月 2 日 ～ 平成 22 年 10 月 4 日	930	①

		WBAUE32090E646400 ~ WBAUE32090E647899 平成 22 年 10 月 4 日 ~ 平成 23 年 2 月 15 日	1,448	①
		WBAUE32010E741100 ~ WBAUE320X0E741791 平成 23 年 2 月 15 日 ~ 平成 23 年 6 月 30 日	572	①
GH-UF18	「BMW 118i」	WBAUF32010PR70006 ~ WBAUF32060PR79994 平成 16 年 11 月 19 日 ~ 平成 18 年 12 月 21 日	6,039	①
		WBAUF32000PS89500 ~ WBAUF32060PS89999 平成 18 年 12 月 21 日 ~ 平成 19 年 1 月 29 日	320	①
		WBAUF320X0PS95000 ~ WBAUF32000PS95149 平成 19 年 1 月 29 日 ~ 平成 19 年 2 月 26 日	37	①
GH-UF20	「BMW 120i」	WBAUF52080PM72011 ~ WBAUF52060PM80446 平成 16 年 2 月 27 日 ~ 平成 19 年 2 月 14 日	3,210	①
ABA-UD20		WBAUD32060PF45003 ~ WBAUD320X0PF47997 平成 19 年 2 月 12 日 ~ 平成 19 年 9 月 27 日	2,381	①
		WBAUD32010P220000 ~ WBAUD32020P223925 平成 19 年 9 月 27 日 ~ 平成 22 年 2 月 10 日	2,581	①
LBA-UD20		WBAUD12070PE11010 ~ WBAUD12030PE11781 平成 22 年 4 月 9 日 ~ 平成 23 年 6 月 28 日	763	①
LBA-UC20	「BMW 120i クーペ」	WBAUC12050VM02057 ~ WBAUC12050VM02298 平成 22 年 2 月 10 日 ~ 平成 22 年 6 月 12 日	167	①
		WBAUC120X0VN99100 ~ WBAUC12070VN99698 平成 22 年 6 月 14 日 ~ 平成 23 年 3 月 19 日	472	①
		WBAUC12040VR54407 ~ WBAUC12050VR54755 平成 23 年 4 月 15 日 ~ 平成 24 年 12 月 21 日	160	①
ABA-UL20	「BMW 120i カブリオレ」	WBAUL52090VE84014 ~ WBAUL52050VE85998 平成 19 年 11 月 27 日 ~ 平成 21 年 4 月 18 日	986	①
		WBAUL52080VL54500 ~ WBAUL52020VL55268 平成 21 年 4 月 20 日 ~ 平成 22 年 1 月 21 日	152	①
LBA-UM20		WBAUM52030VF97972 ~ WBAUM52070VF98364 平成 22 年 2 月 10 日 ~ 平成 24 年 11 月 13 日	181	①
ABA-UF30	「BMW 130i」	WBAUF92090PS90003 ~ WBAUF92090PS90955 平成 17 年 5 月 12 日 ~ 平成 19 年 2 月 22 日	589	①
		WBAUF92070PS88007 ~ WBAUF92020PS89498 平成 17 年 8 月 16 日 ~ 平成 18 年 6 月 16 日	340	①
		WBAUF92010P010011 ~ WBAUF92080P010653 平成 18 年 6 月 17 日 ~ 平成 19 年 2 月 26 日	153	①
ABA-UD30		WBAUD52010JM27002 ~ WBAUD52060JM27996 平成 19 年 2 月 9 日 ~ 平成 21 年 1 月 29 日	789	①
		WBAUD52060PF53002 ~ WBAUD52030PF53765 平成 19 年 2 月 20 日 ~ 平成 23 年 2 月 28 日	350	①
		WBAUD52040J012000 ~ WBAUD52080J012419 平成 21 年 3 月 6 日 ~ 平成 23 年 4 月 19 日	269	①
ABA-UC30	「BMW 135i クーペ」	WBAUC92000VM06404 ~ WBAUC920X0VM08399 平成 22 年 2 月 9 日 ~ 平成 24 年 9 月 26 日	620	①
		WBAUC92010VU20201 ~ WBAUC92070VU20297 平成 24 年 9 月 26 日 ~ 平成 24 年 12 月 10 日	26	①
		WBAUC92090VX58008 ~ WBAUC920X0VX58017 平成 24 年 12 月 14 日 ~ 平成 24 年 12 月 20 日	5	①
ABA-UC35		WBAUC72000VF18112 ~ WBAUC72040VF21997 平成 19 年 12 月 5 日 ~ 平成 21 年 10 月 6 日	1,467	①
		WBAUC72040VM39300 ~ WBAUC72030VM39496 平成 21 年 10 月 6 日 ~ 平成 21 年 12 月 22 日	56	①

		WBAUC72060VM93908 ~ WBAUC72050VM93947 平成 22 年 1 月 12 日 ~ 平成 22 年 1 月 26 日	18	①
ABA-VA20	「BMW 320i」	WBAVA72060AK40007 ~ WBAVA72040AK44928 平成 16 年 11 月 24 日 ~ 平成 17 年 5 月 3 日	676	①
		WBAVA72070AH20253 ~ WBAVA72030AH23201 平成 17 年 2 月 11 日 ~ 平成 17 年 9 月 16 日	68	①
		WBAVA76010NK11193 ~ WBAVA76050NK29986 平成 17 年 4 月 29 日 ~ 平成 18 年 5 月 15 日	3,925	①
		WBAVA76020NK00462 ~ WBAVA76090NK09952 平成 17 年 5 月 3 日 ~ 平成 19 年 2 月 2 日	262	①
		WBAVA72010KX18067 ~ WBAVA72010KX20515 平成 17 年 5 月 12 日 ~ 平成 17 年 9 月 23 日	323	①
		WBAVA76050NK61000 ~ WBAVA76030NK75817 平成 18 年 5 月 15 日 ~ 平成 19 年 3 月 5 日	1,835	①
		WBAVA760X0NL25144 ~ WBAVA76070NL37736 平成 19 年 2 月 8 日 ~ 平成 19 年 9 月 28 日	1,329	①
		WBAVG760X0NG35683 ~ WBAVG76050NG36465 平成 19 年 10 月 5 日 ~ 平成 19 年 11 月 5 日	85	①
		WBAVG76090NL61504 ~ WBAVG76000NL69331 平成 19 年 11 月 7 日 ~ 平成 20 年 9 月 4 日	721	①
		WBAVG76000NM00402 ~ WBAVG76040NM01892 平成 20 年 3 月 28 日 ~ 平成 20 年 9 月 1 日	70	①
		WBAPG56010NL20023 ~ WBAPG56090NL23929 平成 20 年 8 月 29 日 ~ 平成 21 年 1 月 30 日	448	①
		WBAVG76000NL69510 ~ WBAVG76060NL69835 平成 20 年 9 月 5 日 ~ 平成 20 年 9 月 9 日	101	①
		WBAPG56080NL71566 ~ WBAPG56060NL73493 平成 20 年 10 月 1 日 ~ 平成 21 年 6 月 3 日	63	①
		WBAPG560X0NM12005 ~ WBAPG56090NM22217 平成 21 年 2 月 2 日 ~ 平成 21 年 12 月 11 日	1,062	①
		WBAPG56050NM40035 ~ WBAPG56080NM41292 平成 21 年 6 月 24 日 ~ 平成 21 年 12 月 11 日	10	①
LBA-PG20		WBAPG36080NK80558 ~ WBAPG36020NK80944 平成 22 年 4 月 6 日 ~ 平成 22 年 4 月 19 日	98	①
		WBAPG36020NM92100 ~ WBAPG36060NM97039 平成 22 年 4 月 19 日 ~ 平成 23 年 1 月 21 日	980	①
		WBAPG360X0NN36375 ~ WBAPG36020NN38556 平成 23 年 1 月 24 日 ~ 平成 23 年 12 月 5 日	802	①
LBA-PG20G		WBAPG36090NM64004 ~ WBAPG360X0NM64268 平成 22 年 4 月 12 日 ~ 平成 23 年 10 月 26 日	168	①
		WBAPG32000A393398 平成 22 年 5 月 7 日	1	①
ABA-VR20	「BMW 320i ツ-リング」	WBAVR72000KW37330 ~ WBAVR72030KW44059 平成 18 年 2 月 28 日 ~ 平成 19 年 8 月 24 日	1,868	①
		WBAVW72050A134505 ~ WBAVW72090A138136 平成 19 年 8 月 31 日 ~ 平成 20 年 8 月 18 日	1,025	①
		WBAUS72030A370027 ~ WBAUS72070A372976 平成 20 年 9 月 15 日 ~ 平成 21 年 10 月 14 日	741	①
		WBAUS72040A782926 ~ WBAUS72070A783391 平成 21 年 10 月 19 日 ~ 平成 22 年 2 月 8 日	135	①
LBA-US20		WBAUS92020A536386 ~ WBAUS92020A536498 平成 22 年 3 月 5 日 ~ 平成 22 年 3 月 17 日	59	①

		WBAUS92070A861101 ~ WBAUS92010A862082 平成 22 年 3 月 17 日 ~ 平成 22 年 6 月 17 日	276	①
		WBAUS92010A938500 ~ WBAUS92030A940491 平成 22 年 6 月 19 日 ~ 平成 23 年 3 月 17 日	494	①
		WBAUS92020F088105 ~ WBAUS92050F089765 平成 23 年 3 月 21 日 ~ 平成 24 年 5 月 29 日	602	①
ABA-WA20	「BMW 320i クーペ」	WBAWA51000JP97005 ~ WBAWA51070JP97504 平成 19 年 2 月 12 日 ~ 平成 22 年 1 月 21 日	398	①
		WBAWA52040PG05003 ~ WBAWA52070PG06999 平成 19 年 2 月 19 日 ~ 平成 20 年 5 月 16 日	1,825	①
		WBAWA52000P300000 ~ WBAWA52090P301887 平成 20 年 5 月 16 日 ~ 平成 22 年 1 月 15 日	1,447	①
LBA-KD20		WBAKD72030E245510 ~ WBAKD72020E246499 平成 22 年 3 月 12 日 ~ 平成 23 年 4 月 18 日	513	①
		WBAKD72070E752300 ~ WBAKD72090E753027 平成 23 年 4 月 18 日 ~ 平成 24 年 12 月 18 日	528	①
LBA-KD20G		WBAKD72080E244501 ~ WBAKD72090E245477 平成 22 年 2 月 10 日 ~ 平成 24 年 2 月 14 日	110	①
		WBAKD720X0E807905 ~ WBAKD72040E807950 平成 24 年 3 月 29 日 ~ 平成 24 年 6 月 30 日	10	①
ABA-VB23	「BMW 323i」	WBAVB52010KW66005 ~ WBAVB52070KW66266 平成 17 年 9 月 2 日 ~ 平成 17 年 10 月 24 日	115	①
		WBAVB51060KV45021 ~ WBAVB51070KV45092 平成 17 年 9 月 7 日 ~ 平成 17 年 10 月 24 日	36	①
		WBAVB55060ND15006 ~ WBAVB55050ND16437 平成 17 年 9 月 12 日 ~ 平成 19 年 3 月 28 日	599	①
		WBAVB56080ND25065 ~ WBAVB56000ND29966 平成 17 年 10 月 3 日 ~ 平成 18 年 3 月 10 日	1,404	①
		WBAVB56080NE60000 ~ WBAVB56000NE61996 平成 18 年 3 月 10 日 ~ 平成 18 年 6 月 20 日	426	①
		WBAVB56020NK81027 ~ WBAVB56030NK85975 平成 18 年 6 月 21 日 ~ 平成 19 年 3 月 30 日	862	①
		WBAVBH16050NK89002 ~ WBAVBH16030NK94036 平成 19 年 3 月 31 日 ~ 平成 19 年 8 月 30 日	1,266	①
		WBAVBH15050NE70007 ~ WBAVBH15040NE70662 平成 19 年 4 月 2 日 ~ 平成 19 年 8 月 28 日	249	①
ABA-VB25	「BMW 325i」	WBAVB11010KT59007 ~ WBAVB11080KT60073 平成 17 年 3 月 1 日 ~ 平成 17 年 4 月 28 日	60	①
		WBAVB12010KU95166 ~ WBAVB12040KU98420 平成 17 年 3 月 1 日 ~ 平成 19 年 1 月 23 日	156	①
		WBAVB15090NA43012 ~ WBAVB15040NA43533 平成 17 年 4 月 28 日 ~ 平成 19 年 3 月 28 日	242	①
		WBAVB16020NB24108 ~ WBAVB16090NB28558 平成 17 年 5 月 5 日 ~ 平成 18 年 4 月 19 日	824	①
		WBAVB16070NE50020 ~ WBAVB16040NE52159 平成 18 年 4 月 21 日 ~ 平成 19 年 3 月 27 日	550	①
		WBAVBH36020NL00002 ~ WBAVBH36000NL08101 平成 19 年 3 月 15 日 ~ 平成 20 年 9 月 8 日	761	①
		WBAVBH35020NB99001 ~ WBAVBH35020NB99242 平成 19 年 3 月 29 日 ~ 平成 20 年 9 月 2 日	122	①
			WBAPH12070A152004 平成 20 年 9 月 16 日	1

		WBAPH16090NL74594 ~ WBAPH16070NL76473 平成 20 年 9 月 22 日 ~ 平成 21 年 7 月 30 日	567	①
		WBAPH15060NL73503 ~ WBAPH15070NL73655 平成 20 年 10 月 2 日 ~ 平成 22 年 2 月 11 日	79	①
		WBAPH11090A636029 平成 21 年 7 月 27 日	1	①
		WBAPH16070NM60020 ~ WBAPH16040NM60640 平成 21 年 8 月 5 日 ~ 平成 22 年 2 月 12 日	58	①
LBA-PH25		WBAPH36050NM65003 ~ WBAPH36080NM65481 平成 22 年 3 月 11 日 ~ 平成 22 年 7 月 23 日	173	①
		WBAPH35090NM64504 ~ WBAPH35000NM64715 平成 22 年 4 月 8 日 ~ 平成 23 年 11 月 1 日	97	①
		WBAPH36070NN20809 ~ WBAPH36000NN21445 平成 22 年 7 月 26 日 ~ 平成 23 年 10 月 26 日	205	①
ABA-VF25	「BMW 325xi」	WBAVF11040A013124 ~ WBAVF110X0A013242 平成 19 年 9 月 17 日 ~ 平成 20 年 7 月 31 日	19	①
		WBAPK11060A508011 ~ WBAPK11080A508091 平成 20 年 9 月 19 日 ~ 平成 21 年 9 月 28 日	10	①
ABA-VS25	「BMW 325i ツェリング」	WBAVS12080KV95023 ~ WBAVS12010KV97695 平成 17 年 8 月 31 日 ~ 平成 19 年 2 月 26 日	742	①
		WBAVW920X0A071607 ~ WBAVW92020A072766 平成 19 年 2 月 28 日 ~ 平成 20 年 8 月 19 日	566	①
		WBAUT92000A538506 ~ WBAUT92040A539125 平成 20 年 9 月 15 日 ~ 平成 22 年 2 月 23 日	274	①
LBA-UT25		WBAUT72020A537961 ~ WBAUT720X0A538288 平成 22 年 3 月 11 日 ~ 平成 22 年 7 月 30 日	144	①
		WBAUT72050A899900 ~ WBAUT72060A899999 平成 22 年 7 月 30 日 ~ 平成 22 年 12 月 6 日	29	①
		WBAUT72040FJ88000 ~ WBAUT72080FJ88291 平成 22 年 12 月 6 日 ~ 平成 24 年 3 月 28 日	134	①
LBA-KE25	「BMW 325i クーペ」	WBAKE52090E430002 ~ WBAKE52030E430478 平成 22 年 2 月 10 日 ~ 平成 23 年 2 月 7 日	255	①
		WBAKE52010E720301 ~ WBAKE52020E720677 平成 23 年 2 月 17 日 ~ 平成 24 年 12 月 18 日	171	①
ABA-VB30	「BMW 330i」	WBAVB310X0KN91052 ~ WBAVB31090KN92029 平成 16 年 8 月 25 日 ~ 平成 17 年 4 月 28 日	63	①
		WBAVB32050AW49010 ~ WBAVB32080AW50300 平成 16 年 11 月 29 日 ~ 平成 17 年 9 月 20 日	124	①
		WBAVB35010NC38047 ~ WBAVB350X0NC38452 平成 17 年 4 月 28 日 ~ 平成 18 年 7 月 31 日	108	①
		WBAVB36020NC45538 ~ WBAVB36070NC48208 平成 17 年 4 月 28 日 ~ 平成 18 年 8 月 2 日	337	①
ABA-VD30	「BMW 330xi」	WBAVD31020AC92092 ~ WBAVD31010AC92973 平成 17 年 9 月 26 日 ~ 平成 18 年 11 月 28 日	11	①
ABA-PM35	「BMW 335i」	WBAPM56010NN35300 ~ WBAPM56090NN35609 平成 22 年 12 月 6 日 ~ 平成 23 年 10 月 10 日	107	①
		WBAPM56000NM66003 ~ WBAPM56000NM66499 平成 22 年 3 月 11 日 ~ 平成 22 年 12 月 1 日	173	①
		WBAPM55000NM65502 ~ WBAPM55020NM65551 平成 22 年 4 月 28 日 ~ 平成 23 年 10 月 6 日	41	①
ABA-VB35		WBAVB71000AP88518 ~ WBAVB71010AP88785 平成 18 年 8 月 22 日 ~ 平成 19 年 3 月 29 日	134	①

		WBAVB72060KM95005 ~ WBAVB72060KM95943 平成 18 年 9 月 15 日 ~ 平成 19 年 3 月 29 日	545	①
		WBAVB76050NE95007 ~ WBAVB76080NE96989 平成 19 年 3 月 14 日 ~ 平成 20 年 5 月 21 日	780	①
		WBAVB750X0NF09002 ~ WBAVB75050NF09165 平成 19 年 3 月 29 日 ~ 平成 20 年 7 月 8 日	154	①
		WBAPM720X0A381002 ~ WBAPM72030A381004 平成 20 年 9 月 16 日 ~ 平成 20 年 9 月 16 日	3	①
		WBAPM76070NH81041 ~ WBAPM760X0NH81969 平成 20 年 10 月 2 日 ~ 平成 22 年 2 月 11 日	383	①
		WBAPM75040NM10000 ~ WBAPM75090NM10056 平成 20 年 10 月 9 日 ~ 平成 22 年 2 月 9 日	56	①
ABA-UV35	「BMW 335i ツ-リソク」	WBAUV910X0A755010 ~ WBAUV92000A756214 平成 22 年 3 月 19 日 ~ 平成 24 年 1 月 24 日	159	①
ABA-VS35		WBAVS71080KS76015 ~ WBAVS71020KS76821 平成 18 年 8 月 23 日 ~ 平成 20 年 7 月 22 日	185	①
		WBAVS72080FG43005 ~ WBAVS72090FG43806 平成 18 年 9 月 14 日 ~ 平成 20 年 8 月 18 日	591	①
		WBAUV71040A193707 ~ WBAUV71060A194020 平成 20 年 8 月 20 日 ~ 平成 22 年 2 月 8 日	34	①
		WBAUV72030A491907 ~ WBAUV72070A492137 平成 20 年 9 月 16 日 ~ 平成 22 年 2 月 18 日	178	①
ABA-KG35	「BMW 335i クーペ」	WBAKG72020E397012 ~ WBAKG720X0E397498 平成 22 年 3 月 17 日 ~ 平成 22 年 9 月 24 日	119	①
		WBAKG71050E247770 ~ WBAKG710X0E248493 平成 22 年 4 月 8 日 ~ 平成 22 年 7 月 29 日	19	①
		WBAKG71070E629301 ~ WBAKG720X0E633132 平成 22 年 9 月 20 日 ~ 平成 24 年 12 月 12 日	262	①
		WBAKG71020E713543 ~ WBAKG710X0E715489 平成 22 年 12 月 13 日 ~ 平成 24 年 8 月 1 日	50	①
		WBAKG710X0J251529 ~ WBAKG71050J251583 平成 24 年 9 月 13 日 ~ 平成 24 年 12 月 3 日	4	①
ABA-WB35		WBAWB71050PW78727 ~ WBAWB72080PW82995 平成 18 年 8 月 25 日 ~ 平成 18 年 9 月 25 日	415	①
		WBAWB71090P026113 ~ WBAWB71040P031042 平成 18 年 9 月 16 日 ~ 平成 19 年 12 月 20 日	271	①
		WBAWB72040P051113 ~ WBAWB72070P055091 平成 18 年 9 月 25 日 ~ 平成 20 年 2 月 2 日	857	①
		WBAWB71050P193021 ~ WBAWB71010P194554 平成 20 年 1 月 10 日 ~ 平成 20 年 9 月 25 日	135	①
		WBAWB72080P175000 ~ WBAWB72070P176428 平成 20 年 2 月 5 日 ~ 平成 20 年 9 月 26 日	460	①
		WBAWB71020PV76477 ~ WBAWB71030PV78190 平成 20 年 10 月 6 日 ~ 平成 22 年 2 月 10 日	63	①
		WBAWB72080PY13701 ~ WBAWB72000PY14342 平成 21 年 5 月 11 日 ~ 平成 22 年 2 月 24 日	118	①
ABA-DX35	「BMW 335i カブリオレ」	WBADX71010E240887 ~ WBADX72030E241988 平成 22 年 4 月 15 日 ~ 平成 22 年 11 月 24 日	83	①
		WBADX71020E613029 ~ WBADX72010E669039 平成 22 年 7 月 27 日 ~ 平成 24 年 12 月 20 日	247	①
		WBADX71030E766809 ~ WBADX71030E768690 平成 23 年 5 月 6 日 ~ 平成 24 年 10 月 4 日	27	①

		WBADX71040J398020 ~ WBADX710X0J398068 平成 24 年 11 月 2 日 ~ 平成 24 年 12 月 17 日	2	①	
	ABA-WL35	WBAWL72030JZ93010 ~ WBAWL72020JZ97999 平成 18 年 12 月 8 日 ~ 平成 20 年 9 月 22 日	875	①	
		WBAWL71010PX39066 ~ WBAWL71030PX40977 平成 18 年 12 月 12 日 ~ 平成 19 年 6 月 4 日	74	①	
		WBAWL71050P165006 ~ WBAWL71070P169445 平成 19 年 6 月 6 日 ~ 平成 20 年 9 月 27 日	317	①	
		WBAWL72020J011001 ~ WBAWL72040J011159 平成 20 年 9 月 22 日 ~ 平成 20 年 9 月 29 日	107	①	
		WBAWL710X0PX37378 ~ WBAWL71030PX37979 平成 20 年 9 月 29 日 ~ 平成 21 年 3 月 27 日	42	①	
		WBAWL72090PZ84454 ~ WBAWL72020PZ85526 平成 20 年 9 月 29 日 ~ 平成 22 年 1 月 15 日	381	①	
		WBAWL71090PX38053 ~ WBAWL71000PX38846 平成 21 年 4 月 7 日 ~ 平成 22 年 2 月 2 日	15	①	
		ABA-VL18	「BMW X1 sDrive 18i」	WBAVL32020VL04376 ~ WBAVL32080VL04432 平成 22 年 3 月 15 日 ~ 平成 22 年 3 月 18 日	2
	WBAVL32020VN75163 ~ WBAVL32090VN78755 平成 22 年 4 月 15 日 ~ 平成 22 年 11 月 23 日		155	①	
	WBAVL32020VP87626 ~ WBAVL32090VP95593 平成 22 年 12 月 2 日 ~ 平成 23 年 12 月 6 日		1,543	①	
	WBAVL32090VT41103 ~ WBAVL32020VT42948 平成 23 年 12 月 6 日 ~ 平成 24 年 6 月 15 日		325	①	
	CBA-VL18	WBAVL32050VT42782 ~ WBAVL320X0VT43099 平成 24 年 6 月 11 日 ~ 平成 24 年 7 月 10 日	113	①	
		WBAVL32000VU74400 ~ WBAVL32090VU74850 平成 24 年 7 月 11 日 ~ 平成 24 年 12 月 21 日	264	①	
	DBA-VL20	「BMW X1 sDrive 20i」	WBAVL92090VU20421 ~ WBAVL92030VU22150 平成 24 年 6 月 7 日 ~ 平成 24 年 12 月 21 日	687	①
	DBA-VM20	「BMW X1 xDrive 20i」	WBAVM92050VL66502 ~ WBAVM92070VL66999 平成 23 年 8 月 22 日 ~ 平成 23 年 10 月 27 日	147	①
		WBAVM92000VT55911 ~ WBAVM92050VT58500 平成 23 年 11 月 2 日 ~ 平成 24 年 12 月 20 日	1,207	①	
		「BMW X1 xDrive 28i」	WBAVM12040VM57407 ~ WBAVM12070VM57899 平成 23 年 8 月 23 日 ~ 平成 23 年 11 月 17 日	392	①
		WBAVM12010VT52100 ~ WBAVM12060VT52464 平成 23 年 11 月 17 日 ~ 平成 24 年 12 月 17 日	315	①	
	ABA-VL25	「BMW X1 xDrive 25i」	WBAVL52090VL58009 ~ WBAVL52080VL58499 平成 22 年 2 月 9 日 ~ 平成 22 年 5 月 11 日	314	①
		WBAVL52030VP32002 ~ WBAVL52060VP33810 平成 22 年 5 月 11 日 ~ 平成 23 年 8 月 30 日	1,368	①	
	GH-PA25	「BMW X3 2.5」	WBAPA72080WB69651 ~ WBAPA72090WB69997 平成 17 年 9 月 1 日 ~ 平成 17 年 10 月 20 日	149	①
		WBAPA72060WD50005 ~ WBAPA720X0WD51979 平成 17 年 10 月 25 日 ~ 平成 18 年 7 月 27 日	770	①	
	ABA-PC25	「BMW X3 2.5si」	WBAPC720X0WG56005 ~ WBAPC72060WG63243 平成 18 年 8 月 29 日 ~ 平成 22 年 2 月 25 日	5,295	①
	GH-PA30	「BMW X3 3.0」	WBAPA91000WA27050 ~ WBAPA91090WA28701 平成 17 年 9 月 6 日 ~ 平成 18 年 7 月 20 日	54	①
		WBAPA92090WB36783 ~ WBAPA92060WB37289 平成 17 年 9 月 6 日 ~ 平成 18 年 7 月 25 日	105	①	

ABA-PC30	「BMW X3 3.0si」	WBAPC92030WE70009 ~ WBAPC92020WE72012 平成 18 年 8 月 30 日 ~ 平成 22 年 4 月 21 日	1,116	①
ABA-FE30	「BMW X5 3.0si」	WBAFE42000LK90011 ~ WBAFE42000LK99677 平成 19 年 3 月 29 日 ~ 平成 22 年 3 月 3 日	3,796	②
ABA-ZV30	「BMW X5 xDrive 35i」	WBAZV42070LL57006 ~ WBAZV42090LL57993 平成 22 年 3 月 16 日 ~ 平成 22 年 8 月 26 日	82	②
		WBAZV42020L491003 ~ WBAZV42010L491106 平成 22 年 8 月 30 日 ~ 平成 22 年 9 月 27 日	18	②
ABA-ZV30S		WBAZV42000LL57008 ~ WBAZV420X0LL57999 平成 22 年 4 月 7 日 ~ 平成 22 年 8 月 28 日	398	②
		WBAZV42090L491001 ~ WBAZV420X0L491105 平成 22 年 8 月 28 日 ~ 平成 22 年 9 月 27 日	45	②
DBA-ZV30		WBAZV42090L491113 ~ WBAZV42080L493886 平成 22 年 9 月 30 日 ~ 平成 24 年 12 月 15 日	206	②
DBA-ZV30S		WBAZV42080LL57984 平成 22 年 9 月 14 日	1	②
		WBAZV42070L491109 ~ WBAZV42000L493896 平成 22 年 9 月 29 日 ~ 平成 24 年 12 月 20 日	925	②
LDA-ZW30	「BMW X5 xDrive 35d」	WBAZW42010L793816 ~ WBAZW42090L798875 平成 23 年 12 月 10 日 ~ 平成 24 年 9 月 3 日	81	②
		WBAZW420700B63108 ~ WBAZW420X00B65743 平成 24 年 9 月 13 日 ~ 平成 24 年 12 月 21 日	32	②
LDA-ZW30S		WBAZW42060L791155 ~ WBAZW42010L798997 平成 23 年 10 月 10 日 ~ 平成 24 年 9 月 9 日	569	②
		WBAZW420200B63002 ~ WBAZW420400B65771 平成 24 年 9 月 10 日 ~ 平成 24 年 12 月 22 日	232	②
ABA-FE48	「BMW X5 4.8i」	WBAFE82040LC96551 ~ WBAFE82090LC97999 平成 19 年 3 月 28 日 ~ 平成 20 年 4 月 30 日	222	②
		WBAFE81020LY87198 ~ WBAFE81070LY88704 平成 19 年 3 月 30 日 ~ 平成 19 年 10 月 25 日	27	②
		WBAFE81070LZ68553 ~ WBAFE81080LZ74412 平成 19 年 4 月 20 日 ~ 平成 19 年 9 月 20 日	82	②
		WBAFE820X0LJ52001 ~ WBAFE82060LJ53145 平成 19 年 4 月 27 日 ~ 平成 19 年 9 月 6 日	140	②
		WBAFE82080LJ85000 ~ WBAFE82070LJ85084 平成 19 年 9 月 13 日 ~ 平成 19 年 9 月 25 日	4	②
		WBAFE81060L091084 ~ WBAFE81040L097790 平成 19 年 11 月 16 日 ~ 平成 20 年 10 月 31 日	102	②
		WBAFE82010LJ88000 ~ WBAFE82010LJ88496 平成 20 年 4 月 30 日 ~ 平成 20 年 9 月 11 日	119	②
		WBAFE82060LK28006 ~ WBAFE82010LK28687 平成 20 年 9 月 13 日 ~ 平成 22 年 2 月 26 日	70	②
		WBAFE81070L300039 ~ WBAFE81060L301795 平成 20 年 11 月 21 日 ~ 平成 22 年 3 月 15 日	14	②
ABA-ZV44	「BMW X5 xDrive 50i」	WBAZV820X0LL67102 ~ WBAZV820X0LL67472 平成 22 年 4 月 30 日 ~ 平成 23 年 1 月 13 日	30	②
		WBAZV81000LL58992 平成 22 年 5 月 11 日	1	②
		WBAZV81090L391893 ~ WBAZV81030L395373 平成 22 年 6 月 26 日 ~ 平成 24 年 10 月 11 日	28	②
		WBAZV82040LV39527 ~ WBAZV82040LV39916 平成 23 年 3 月 9 日 ~ 平成 24 年 11 月 5 日	35	②



ABA-ZV44S		WBAZV82040LL67208 ~ WBAZV82010LL67456 平成 22 年 6 月 25 日 ~ 平成 22 年 12 月 14 日	4	②
		WBAZV81090L392347 ~ WBAZV810X0L394365 平成 22 年 9 月 10 日 ~ 平成 23 年 10 月 13 日	7	②
		WBAZV82050LV39505 ~ WBAZV82070LV39604 平成 23 年 2 月 11 日 ~ 平成 23 年 6 月 15 日	5	②
ABA-FG30	「BMW X6 xDrive 35i」	WBAFG42060LJ78033 ~ WBAFG42010LJ79994 平成 20 年 4 月 2 日 ~ 平成 21 年 7 月 17 日	657	②
		WBAFG42020LL30504 ~ WBAFG42070LL31082 平成 21 年 7 月 21 日 ~ 平成 22 年 2 月 5 日	185	②
ABA-FG35		WBAFG22000LL80029 ~ WBAFG22000LL80578 平成 22 年 4 月 9 日 ~ 平成 22 年 9 月 29 日	175	②
DBA-FG35		WBAFG22090LL80580 ~ WBAFG220X0LL80989 平成 22 年 9 月 29 日 ~ 平成 23 年 5 月 26 日	130	②
		WBAFG22030L596019 ~ WBAFG22060L597214 平成 23 年 6 月 16 日 ~ 平成 24 年 12 月 20 日	437	②
ABA-FG44	「BMW X6 xDrive 50i」	WBAFG810X0LJ37090 ~ WBAFG810X0LJ38868 平成 20 年 6 月 10 日 ~ 平成 20 年 7 月 30 日	41	②
		WBAFG82050LL79039 ~ WBAFG82030LL79671 平成 21 年 6 月 16 日 ~ 平成 24 年 12 月 20 日	83	②
		WBAFG81000L280033 ~ WBAFG81060L288489 平成 20 年 8 月 7 日 ~ 平成 24 年 8 月 28 日	101	②
		WBAFG82070LG99014 ~ WBAFG82020LG99499 平成 20 年 9 月 18 日 ~ 平成 21 年 5 月 14 日	96	②
AAA-FH44	「BMW ActiveHybrid X6」	WBAFH21070LK42762 ~ WBAFH210X0LK42996 平成 22 年 10 月 12 日 ~ 平成 23 年 8 月 22 日	65	②
ABA-GY44	「BMW X5M」	WBSGY02040LH67008 ~ WBSGY02020LH67847 平成 21 年 7 月 15 日 ~ 平成 24 年 12 月 19 日	82	②
		WBSGY01060LK10633 ~ WBSGY01080LK12478 平成 21 年 10 月 16 日 ~ 平成 23 年 6 月 17 日	20	②
		WBSGY01090LY62145 ~ WBSGY01030LY62836 平成 23 年 10 月 29 日 ~ 平成 24 年 11 月 20 日	9	②
ABA-GZ44	「BMW X6M」	WBSGZ02030LJ88506 ~ WBSGZ02020LJ89324 平成 21 年 7 月 6 日 ~ 平成 24 年 12 月 17 日	106	②
		WBSGZ01060LJ54156 ~ WBSGZ01010LJ54436 平成 21 年 10 月 1 日 ~ 平成 21 年 11 月 3 日	11	②
		WBSGZ01040LM11069 ~ WBSGZ01060LM12854 平成 21 年 11 月 20 日 ~ 平成 22 年 12 月 3 日	12	②
		WBSGZ01060L587167 ~ WBSGZ01090L589429 平成 23 年 3 月 3 日 ~ 平成 24 年 12 月 11 日	26	②
ABA-VA40	「BMW M3 セダン」	WBSVA91090E039073 ~ WBSVA91010E039620 平成 19 年 11 月 27 日 ~ 平成 20 年 7 月 29 日	85	①
		WBSVA92010E040023 ~ WBSVA92000E040594 平成 19 年 12 月 3 日 ~ 平成 20 年 7 月 30 日	105	①
		WBSPM92060E197501 ~ WBSPM92030E198489 平成 20 年 9 月 12 日 ~ 平成 23 年 1 月 20 日	240	①
		WBSPM910X0E195526 ~ WBSPM910X0E196546 平成 20 年 9 月 20 日 ~ 平成 23 年 4 月 18 日	83	①
		WBSPM92030E625721 ~ WBSPM920X0E626008 平成 23 年 2 月 8 日 ~ 平成 23 年 10 月 22 日	12	①

CBA-VA40		WSPM92080E198049 ~ WSPM92060E198499 平成 21 年 12 月 10 日 ~ 平成 23 年 1 月 24 日	73	①		
		WSPM91020E196072 ~ WSPM91010E196712 平成 22 年 4 月 15 日 ~ 平成 23 年 10 月 13 日	36	①		
		WSPM92060E625700 ~ WSPM92020E626004 平成 23 年 1 月 25 日 ~ 平成 23 年 10 月 28 日	63	①		
ABA-WD40	「BMW M3 クーペ」	WBSWD92010PY34021 ~ WBSWD92040PY38998 平成 19 年 5 月 22 日 ~ 平成 21 年 10 月 15 日	691	①		
		WBSWD910X0PY29255 ~ WBSWD91070PY33988 平成 19 年 5 月 29 日 ~ 平成 20 年 6 月 16 日	476	①		
		WBSWD91060P303091 ~ WBSWD91010P306481 平成 20 年 6 月 26 日 ~ 平成 22 年 1 月 19 日	139	①		
		WBSWD920X0P389018 ~ WBSWD92050P389508 平成 21 年 10 月 20 日 ~ 平成 22 年 2 月 25 日	18	①		
		WBSKG91080E397895 平成 22 年 4 月 26 日	1	①		
		WBSKG920X0E423220 ~ WBSKG92070E423546 平成 22 年 5 月 4 日 ~ 平成 22 年 7 月 23 日	3	①		
		WBSKG91040E568741 ~ WBSKG91060E569213 平成 22 年 9 月 17 日 ~ 平成 22 年 11 月 17 日	6	①		
		WBSKG91070E685004 ~ WBSKG92040E698551 平成 22 年 12 月 9 日 ~ 平成 23 年 9 月 14 日	13	①		
		WBSKG91010E854448 ~ WBSKG91060E855871 平成 23 年 10 月 5 日 ~ 平成 24 年 9 月 8 日	9	①		
		WBSKG92050E997403 ~ WBSKG92080E998383 平成 23 年 10 月 10 日 ~ 平成 24 年 9 月 5 日	12	①		
		WBSKG92050J530022 ~ WBSKG92020J530060 平成 24 年 9 月 21 日 ~ 平成 24 年 10 月 22 日	3	①		
		WBSKG91080J454670 平成 24 年 12 月 7 日	1	①		
		CBA-WD40		WBSKG92010E423008 ~ WBSKG92000E423999 平成 22 年 4 月 12 日 ~ 平成 22 年 12 月 2 日	81	①
				WBSKG91020E397827 ~ WBSKG91090E397999 平成 22 年 4 月 16 日 ~ 平成 22 年 5 月 11 日	6	①
WBSKG91090E568038 ~ WBSKG91030E569296 平成 22 年 5 月 14 日 ~ 平成 22 年 12 月 3 日	27			①		
WBSKG91090E684906 ~ WBSKG92080E698598 平成 22 年 12 月 6 日 ~ 平成 23 年 9 月 26 日	144			①		
WBSKG91030E854371 ~ WBSKG91030E855889 平成 23 年 9 月 17 日 ~ 平成 24 年 9 月 12 日	30			①		
WBSKG92010E886931 ~ WBSKG92010E886962 平成 23 年 10 月 8 日 ~ 平成 23 年 10 月 17 日	2			①		
WBSKG92000E997406 ~ WBSKG92090E998358 平成 23 年 10 月 11 日 ~ 平成 24 年 8 月 16 日	53			①		
WBSKG92010J530017 ~ WBSKG92020J530138 平成 24 年 9 月 20 日 ~ 平成 24 年 12 月 14 日	7			①		
WBSKG91030J454575 ~ WBSKG91040J454679 平成 24 年 10 月 22 日 ~ 平成 24 年 12 月 10 日	2			①		
69 型式	42 車種			(製作期間の全体の範囲) 平成 16 年 2 月 27 日 ~ 平成 24 年 12 月 22 日	(計 109,546 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。