

自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年4月2日

リコール届出番号	外-3002	リコール開始日	令和2年4月2日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役社長 フィリップ ノアック		
	製作国：イタリア共和国 製作者名：アウトモビリ ランボルギーニ社 問い合わせ先： ランボルギーニ カスタマーセンター (フリーダイヤル) 0120-988-889 (アドレス) <a href="http://www.lamborghini.com">http://www.lamborghini.com</a>		
不具合の部位 (部品名)	原動機 (エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料噴射を制御するエンジンコントロールユニットのプログラムが不適切なため、アイドリング状態で停車時にエンジン最小回転数を維持出来ないことがある。そのため、エンジンストールが発生するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに変更する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	イタリア本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。</li> <li>● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>● 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-3002のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランボルギーニ	ABA-47L539	「アヴェンタドール LP740-4」	ZHWEG4ZD6HLA05920～ZHWEG4ZD1KLA08991 平成29年5月10日 ～ 令和元年9月13日	365台	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成29年5月10日 ～ 令和元年9月13日	計365台	

(備考) 本件は、平成30年10月5日付け届出番号「外-2702」で届出したものですが、特定の車種で新たな不具合が判明したことから、対象範囲を拡大し、さらに対策を実施するものです。