

自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和2年11月25日

改善対策届出番号	改-604	改善対策開始日	令和2年11月26日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役社長 フィリップノアック	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	原動機 (エンジンコントロールユニット)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンコントロールユニットにおいて、プログラムが不適切なため、特定の条件下で窒素酸化物 (NOx) の排出量が増加するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、エンジンコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
アウディ	AAA-F1DCBA	アウディ Q8 55Tq エアサス	WAUZZZF10KD042680～WAUZZZF1XLD020994 令和元年5月31日～令和2年5月22日	946	
	AAA-F1DCBS	アウディ Q8 55Tq	WAUZZZF15LD000443 令和元年9月19日	1	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年5月31日～令和2年5月22日	(計 947 台)	

【注意事項】 改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。