

連絡先:	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線 42361
アドレス:	<a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年 12月 22日

リコール届出番号	外-3150	リコール開始日	令和2年 12月 23日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ	製作国：英国 製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992	
不具合の部位（部品名）	電気装置（DC-DCコンバーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	マイルドハイブリッド電気自動車（MHEV）のDC-DCコンバーターにおいて、制御プログラムが不適切なため、DC-DCコンバーター内の電気負荷発生時にトランジスタが適切に切り替わらないことがある。そのため、トランジスタが短絡し、メーターにバッテリー警告が点灯して、そのまま使用を続けると、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、DC-DCコンバーター、PCM（パワートレインコントロールモジュール）、およびBECM（バッテリーエネルギーコントロールモジュール）のプログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。</li> <li>・弊社ホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	5AA-LZ2XHA	「レンジローバーイヴォーク」	SALZA2AX8LH000550～SALZA2AX6LH114482 令和元年5月13日～令和2年11月16日	127	
	不明	「レンジローバーイヴォーク」	SALZA2AX8LH000595～SALZA2AXXLH000758 平成31年3月25日～平成31年4月9日	4	
	(計 2 型式)	(計 1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成31年3月25日～令和2年11月16日	(計131台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。