

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年8月28日

リコール届出番号	4556	リコール開始日	令和元年8月29日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切なため、温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。このため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、予防的措置としてエアバッグインフレーターまたはエアバッグアッセンブリを代替品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	仕入先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No.4556 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	KE-CE121	「カローラ」	CE121-0004175～CE121-0004769 平成15年1月21日～平成15年12月17日	17	
			CE121-3003123～CE121-3003753 平成15年1月22日～平成15年12月17日	56	
	UA-NZE120		NZE120-0054646～NZE120-0075576 平成15年1月7日～平成15年12月23日	148	
			NZE120-3018923～NZE120-3039622 平成15年1月6日～平成15年12月19日	414	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考	
トヨタ	UA-NZE121	「カローラ」 「カローラランクス」 「アレックス」	NZE121-0196846～NZE121-0273397 平成15年1月6日～平成15年12月25日	5,372		
			NZE121-3172017～NZE121-3240072 平成15年1月6日～平成15年12月25日	6,696		
			NZE121-5048751～NZE121-5071746 平成15年1月6日～平成15年12月25日	5,101		
	UA-NZE124		NZE124-0029046～NZE124-0040057 平成15年1月6日～平成15年12月25日	946		
			NZE124-3012053～NZE124-3016178 平成15年1月6日～平成15年12月24日	815		
			NZE124-5007328～NZE124-5010229 平成15年1月6日～平成15年12月25日	841		
	UA-ZZE122		ZZE122-0111473～ZZE122-0154314 平成15年1月6日～平成15年12月24日	472		
			ZZE122-2011211～ZZE122-2021583 平成15年1月6日～平成15年12月25日	319		
			ZZE122-3061072～ZZE122-3092749 平成15年1月6日～平成15年12月25日	856		
	UA-ZZE124		ZZE124-0012544～ZZE124-0015098 平成15年1月8日～平成15年12月15日	103		
			ZZE124-3010191～ZZE124-3013730 平成15年1月6日～平成15年12月22日	116		
			ZZE124-5000170～ZZE124-5000489 平成15年1月9日～平成15年12月23日	93		
	TA-ZZE123	「カローラランクス」 「アレックス」	ZZE123-0015047～ZZE123-0016866 平成15年1月9日～平成15年12月25日	243		
			ZZE123-5001854～ZZE123-5002022 平成15年1月9日～平成15年12月19日	41		
	KE-CE121G		「カローラファイナルター」	CE121-0004141～CE121-0004759 平成15年1月8日～平成15年12月10日	37	
	UA-NZE121G			NZE121-0196939～NZE121-0273380 平成15年1月6日～平成15年12月25日	9,207	
	UA-NZE124G			NZE124-0029045～NZE124-0040067 平成15年1月6日～平成15年12月25日	1,618	
TA-ZZE122G			ZZE122-0111566～ZZE122-0154553 平成15年1月6日～平成15年12月25日	2,173		
UA-ZZE122G						
TA-ZZE123G			ZZE123-0015027～ZZE123-0016865 平成15年1月6日～平成15年12月24日	241		
UA-ZZE124G			ZZE124-0012522～ZZE124-0015145 平成15年1月6日～平成15年12月24日	572		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	TA-AZR60G	「ノア」 「ウ`ォクシー」	AZR60-0157519～AZR60-0268942 平成15年1月6日～平成15年12月25日	40,600	
	TA-AZR65G		AZR65-0049215～AZR65-0079108 平成15年1月6日～平成15年12月25日	11,744	
	UA-ANH10W	「アルファード`G」 「アルファード`V」	ANH10-0020674～ANH10-0056640 平成15年1月6日～平成15年12月25日	16,303	
	UA-ANH15W		ANH15-0006974～ANH15-0016746 平成15年1月6日～平成15年12月25日	5,201	
	TA-MNH10W		MNH10-0020458～MNH10-0044154 平成15年1月6日～平成15年12月25日	9,022	
	TA-MNH15W		MNH15-0011587～MNH15-0023461 平成15年1月6日～平成15年12月25日	6,116	
	ZA-ATH10W	「アルファード` ハイブリット`」	ATH10-0001037～ATH10-0005160 平成15年7月14日～平成15年12月25日	1,846	
	TA-GX110	「マークII」 「ウ`ェロツサ」	GX110-6069203～GX110-6093662 平成15年1月6日～平成15年12月25日	7,026	
	TA-GX115		GX115-6010184～GX115-6013448 平成15年1月6日～平成15年12月25日	1,121	
	GH-JZX110 TA-JZX110		JZX110-6044401～JZX110-6054048 平成15年1月6日～平成15年12月25日	2,895	
	TA-JZX115	「マークII」	JZX115-6002599～JZX115-6003235 平成15年1月7日～平成15年12月23日	187	
	TA-GX110W	「マークII`ブリット」	GX110-0023358～GX110-0027131 平成15年1月6日～平成15年12月25日	1,130	
	TA-GX115W		GX115-0004777～GX115-0005581 平成15年1月6日～平成15年12月25日	250	
	GH-JZX110W TA-JZX110W		JZX110-0016962～JZX110-0019320 平成15年1月6日～平成15年12月25日	714	
	TA-JZX115W		JZX115-0003309～JZX115-0003793 平成15年1月8日～平成15年12月25日	168	
	UB-NCP50V		「プロボ`ックス」	NCP50-0008611～NCP50-0022824 平成15年1月6日～平成15年12月25日	1,548
	UP-NCP52V	NCP52-0001009～NCP52-0001073 平成15年5月15日～平成15年10月20日		4	
	UB-NCP51V	「プロボ`ックス」 「サクシード`」	NCP51-0019728～NCP51-0052375 平成15年1月6日～平成15年12月25日	4,220	
	UB-NCP55V		NCP55-0006228～NCP55-0016384 平成15年1月6日～平成15年12月25日	1,482	
	UA-NCP58G		NCP58-0013212～NCP58-0027484 平成15年1月6日～平成15年12月25日	3,079	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	UA-NCP59G	「プロボックス」 「サクシード」	NCP59-0004215～NCP59-0008167 平成15年1月6日～平成15年12月25日	1,072	
	KP-NLP51V		NLP51-0002680～NLP51-0005280 平成15年1月7日～平成15年12月25日	399	
	TA-ACM21W UA-ACM21W	「イプサム」	ACM21-0033881～ACM21-0040436 平成15年8月5日～平成15年12月25日	1,512	
			ACM21-5057224～ACM21-5076822 平成15年1月6日～平成15年12月25日	4,121	
	TA-ACM26W UA-ACM26W		ACM26-0008627～ACM26-0009790 平成15年8月5日～平成15年12月25日	348	
			ACM26-5013080～ACM26-5017514 平成15年1月6日～平成15年12月25日	1,119	
	UA-NZE127	「WiLL VS」	NZE127-0004732～NZE127-0005524 平成15年1月9日～平成15年12月25日	135	
	TA-ZZE127		ZZE127-0007243～ZZE127-0007577 平成15年1月7日～平成15年12月10日	86	
	TA-ZZE128		ZZE128-0003310～ZZE128-0003503 平成15年1月9日～平成15年12月25日	65	
	TA-ZZE129		ZZE129-0002043～ZZE129-0002136 平成15年1月13日～平成15年12月16日	23	
	UA-NCP70	「WiLL サイファ」	NCP70-0009138～NCP70-0023551 平成15年1月6日～平成15年12月25日	3,704	
	UA-NCP75		NCP75-0002194～NCP75-0003914 平成15年1月6日～平成15年12月22日	529	
	TA-JCG10	「グレブス」	JCG10-0057777～JCG10-0064971 平成15年1月6日～平成15年12月25日	1,549	
	TA-JCG11		JCG11-0026456～JCG11-0028302 平成15年1月8日～平成15年12月23日	402	
	TA-JCG15		JCG15-0005286～JCG15-0006340 平成15年1月7日～平成15年12月25日	272	
	TA-ACM10G	「カイ」	ACM10-0031006～ACM10-0038020 平成15年1月6日～平成15年12月25日	1,547	
	TA-ACM15G		ACM15-0002255～ACM15-0004304 平成15年1月6日～平成15年12月25日	556	
	KH-CXM10G		CXM10-7017267～CXM10-7017338 平成15年1月25日～平成15年12月23日	15	
	TA-ACT10	「オーパ」	ACT10-0017354～ACT10-0017656 平成15年1月7日～平成15年11月21日	52	
	UA-ZCT10 CBA-ZCT10		ZCT10-0043765～ZCT10-0051113 平成15年1月6日～平成16年4月19日	1,559	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	UA-ZCT15	「オーパ」	ZCT15-0008599～ZCT15-0009520 平成15年1月7日～平成15年12月23日	227	
	UA-UZZ40 CBA-UZZ40	「ソアラ」	UZZ40-0041596～UZZ40-0071965 平成15年1月6日～平成17年7月22日	1,143	
レクサス	DBA-UZZ40	「SC430」	UZZ40-9000000～UZZ40-9021961 平成17年8月1日～平成22年7月16日	3,196	
TMUK	CBA-AZT250	「アベンス」	AZT250-0036234～AZT250-0043148 平成18年7月19日～平成20年10月24日	1,980	
	CBA-AZT251		AZT251-0004825～AZT251-0010676 平成18年6月26日～平成20年10月24日	1,287	
	CBA-AZT255		AZT255-0006076～AZT255-0008125 平成18年7月19日～平成20年10月24日	494	
	CBA-AZT250W	「アベンス ワゴン」	AZT250-0036227～AZT250-0043153 平成18年7月19日～平成20年10月24日	1,175	
	CBA-AZT251W		AZT251-0004816～AZT251-0010681 平成18年6月19日～平成20年10月23日	1,345	
	CBA-AZT255W		AZT255-0006075～AZT255-0008017 平成18年7月21日～平成20年7月4日	588	
	(計67型式)	(計24車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年1月6日～平成22年7月16日	(計181,653台)	

(備考)

本届出の対象範囲は、平成25年4月11日から平成28年3月2日提出の届出番号「3140」「3369」「3483」「3591」「3781」にてリコール届出をしたものであり、改善措置により乾燥剤が入っていないタカタ製の新品インフレーターに交換したものについて、再度リコール届出をするものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できないもの

対象製品	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
エアバッグアセンブリ	73960-12030	平成28年4月7日～平成31年2月8日	5	
	73960-12110		2	
	73960-12120		4	
	73960-22010		3	
	73960-22020		1	
	73960-24020		4	
	73960-24040		2	
	73960-28090		26	
	73960-52070		3	

対象製品	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考			
エアバックアセンブリ	73960-52100	平成28年 4月 7日～平成31年 2月 8日	2				
	73960-52101		4				
	73960-53011		2				
	73960-58010		9				
	73960-58020		25				
	73960-77010		2				
	73970-05090		6				
	73970-12110		5				
	73970-12150		3				
	73970-28080		2				
	73970-44060		2				
			合計		(計 112 個)		

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。