

令和2年2月28日
自動車局 審査・リコール課

株式会社丸中洋行による二輪用ブレーキパッドの自主改善について

株式会社丸中洋行から、後付け用品として販売した二輪用A6ブレーキパッドにおいて、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	令和2年2月28日（金）
不具合の内容	後付け用品として販売した二輪用A6ブレーキパッドにおいて、防錆処理が不適切なため、雨水等の浸入により、摩擦材接着部に錆びが発生するものがある。そのため、摩擦材がバックプレートから剥離し、脱落して、ブレーキが効かなくなるおそれがある。
自主改善の内容	対象の製品であることを確認し、対策品に交換する。
不具合件数	98件
事故の有無	1件（軽傷）
自動車使用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">株式会社丸中洋行のホームページに自主改善情報を掲載する。当該製品の販売店店内に自主改善情報を掲示する。

対象の製品名	品番	対象製品の販売期間	対象数	備考
A6 ブレーキパッド	別紙のとおり	2012年5月10日～2016年6月20日	別紙のとおり	
計1種類	計95品番		計78,378個	

【問い合わせ先】

株式会社丸中洋行

メールアドレス：info@marunakayoko.com

電話番号：0725-53-1111

9時～17時30分（土、日、祝、年末年始を除く）

国土交通省自動車局審査・リコール課
リコール監理室 久手・成澤
電話 03-5253-8111（代表）（内線 42361）

別紙 対象品番一覧

品番	対象数	適合車種	
A6-001HN	661個	ホンダ	CB50V、XR50M5/7、NSR50H、XR100M 5/7/8、SL230 V/W/X/1/4、XR230 5/7~9
A6-002HN	4565個	ホンダ	ディオ50M L-II/L-YG/M-2/M-YD/N-2/N-3/P-2~4/MR2/MT2
A6-003HN	201個	ホンダ	NS50F H/J/K/L、NSB50 M/M-II、NSR50 H、NSR80 J-II/K/L/N、CBX125C E/H/N
A6-004HN	279個	ホンダ	CB50V、XNSB50 P/R/S/T/V、XR50M 5/7、NSR80 P/R/V、XR100M 5/7/8
A6-005HN	990個	ホンダ	CBR250RR L/N/R、CB400F II N/R/S/T、CBR400RR J/K/L/N/R
A6-006HN	1791個	ホンダ	CB250F T/V/X/Y/1/3/6/7、NSR250R 2J/4J/5~6K/7~9L/7N、CB250F M/P
A6-007HN	3351個	ホンダ	リード50 W/X/1、リード100 W/X/1、スベイナー125 S/W/1/3~5/7
A6-008HN	865個	ホンダ	CB400F K/L、シャドウ400C 9/A9/29/2F9、シャドウ750C 4~9/A4~5/A8~A
A6-009HN	2120個	ホンダ	フュージョン250 P/R/3~6、Vツインマグナ250C R/T/V/X/1/3/5/7、スティード400C P/R/T/V
A6-010HN	143個	ホンダ	フォーサイト250 W-J/X-J/SEX-J/3/5、VT1300C XAA~C/RAA~B
A6-011HN	167個	ホンダ	VFR800FI W/Y/1、CB1100XX V~Y/1/2
A6-012HN	857個	ホンダ	マグナ50 S/X/1/3~5/7
A6-013HN	230個	ホンダ	CB125T F、スーパーホーク250N A/B、スーパーホーク400D A/B/RB、CB750F B/BB/C/2C
A6-014HN	191個	ホンダ	XLR250R K/L/IIIK/IIIL
A6-015HN	576個	ホンダ	ホーネット250F T/V~Y/1/3/6、NSR250R 2J/4J/5~6K/7~9L/R/2~3R/3S/2~3T
A6-016HN	1119個	ホンダ	XR250R T~Y/1~3
A6-017HN	918個	ホンダ	スーパーフォア400 5~9/S5~6/S8~9/A8~9、CBR600RR 3~6
A6-018HN	54個	スズキ	DF200E V/W/Y、ジェベル200SE V/W/Y/K3
A6-019HN	615個	ホンダ	MVX250 FD、CBX400/FC/F2C/FF、CBX550 F2D
A6-020HN	331個	ホンダ	CRM250AR V/W/W-II、XR250 3/5~7/S/S-II/T/T-II/V/V-II
A6-021HN	70個	ホンダ	XR600R R~Y
A6-022HN	59個	ホンダ	NSR250R G、CBR400R G/H-YA、CBR600F N/R/R-II
A6-023HN	32個	ホンダ	トランザルプ400V V/R/R-II
A6-024HN	989個	ホンダ	CB400S 5/6/8/9、スーパーフォア400SF X/Y/1~9、CBR600F 1/41/S1
A6-025HN	525個	ホンダ	フォルツァ250 Y/1~3/A1~3/C3
A6-026HN	183個	ホンダ	CBR600R R5~D/A9~D、CBR1000R R4~D/A9~C
A6-027HN	588個	ホンダ	FTR223 Y/2~8、CB223S 8/A
A6-028HN	2036個	ホンダ	フォルツァ250 4~6/A5~6/C4~6、PS250 4~6、CB400 A8~B/SA8~C
A6-029HN	2168個	ホンダ	フォルツァ250 4~6/A5~B/AAA~B/C4~6/D8~B/DA8~B/S8~9/SA8~9
A6-030HN	637個	ホンダ	フォルツァ250 Y1~3/A1~3/AY/C3、シルバーウィング600 1~2
A6-031HN	92個	ホンダ	CBR600R R7~D/A9~D、CB1000R R6~D/A9~D
A6-032HN	288個	ホンダ	CBR250R B/AB
A6-033HN	105個	ホンダ	CBR250R AB/AD
A6-034HN	85個	ホンダ	エイブ50 9(2J)、CBR125R 4~5/S5~6/W7~9
A6-035HN	1410個	ホンダ	PCX125EX 2A/2C~D、PCX150 C/D、ディオ110WH B/D
A6-001YN	1948個	ヤマハ	アクシス50/D/H/HS 3VP1~A/C、ジョグ50Z 5EM1~4、アクシス90/H/HS 3VR1~4/7~9
A6-002YN	294個	ヤマハ	ジョグ50/EX/Z/ZS/ZR 3YK1~B
A6-003YN	552個	ヤマハ	TW200E 5LB1/2、TW225E 5VC1~7、セロー225WE 4JG5~6/5MP1~4、トリッカー250 5XT1~9
A6-004YN	696個	ヤマハ	TZR125 3TY1/2、TZR250/R/RS 3XV1/2/4~C、FZR250 2KR/3HX1/3YX1~2
A6-005YN	3027個	ヤマハ	ビラーゴ250/S 3DM9~F、マジスティ-250/A/C 4HC1~5/5CG1~4/5SJ1,3,4,C~N
A6-006YN	500個	ヤマハ	FZ400 4YR1/3、XJR400R 4HM3/5/6/9~D、TRX8504NX1~3、XJR1200/R 4KG2~4
A6-007YN	922個	ヤマハ	ジョグ50/A/R/ZR 5KN1~6/5PT1~2
A6-008YN	308個	ヤマハ	TZR125 3TY1/2、SRX250 3WP1、SRX400 1JL0、FZX750 3XF1/2、XV750 1RW
A6-009YN	221個	ヤマハ	TZR50 3TU1~3、DT125R 3FW1/6~9、セロー225/S/W 3RW1~5/4JG1~4
A6-010YN	879個	ヤマハ	ジール250 3YX1/2、ルネッサ250/S 4DN1~6、マジスティ-250/G 5VG1~3、SR400 3HTC~S
A6-011YN	1404個	ヤマハ	TZR50/R 3TU1~3/4EU1~4
		スズキ	スカイウェブ250(CJ44A/CJ45A/CJ46A)、スカイウェブ400(CK44A/CK45A)
		カワサキ	ニンジャ250R(EX250K)
A6-012YN	4975個	ヤマハ	ジョグ50/A/R/ZR 5SU1~8/5SW1~6、ジョグ50/D/ZR 3P32/3/5/7/8/B
A6-013YN	1795個	ヤマハ	マジスティ-250 5GM1/8,5SJ1/3/4/C~F/H/J/L/M/N
A6-014YN	69個	ヤマハ	ビラーゴ250 3DM1~8、RZ250R 29L

別紙 対象品番一覧

品番	対象数	適合車種	
A6-015YN	56個	ヤマハ	FZR250 2KR/3HX1、TDR250 2YK1、SRX400 2NY/3HU1、ロイヤルスター1300/A/AT 4WY1~6
A6-016YN	569個	ヤマハ	TZR250 3MA1/3~5,3XV1/2/4~C、XJR400R 4HME~L
A6-017YN	1537個	ヤマハ	マジスティ-250/G 5VG1~3,4D91/4、マグザム250 1B71/4/5、マジスティ-400G 5RU9/M/S/V
A6-018YN	2065個	ヤマハ	シグナスX125/SR 5UA1/2/4~9,28S1/2/4~8/9
A6-019YN	34個	ヤマハ	YZF-R1 5VYD/T,4C87/E,45B1~5、FZ1-N 2D1A/X,1EC7,8
A6-020YN	172個	ヤマハ	シグナスX125 K/L '07~'10 (台湾ヤマハ車)
A6-021YN	87個	ヤマハ	TDM850 5GG/2、V-MAX1200 3UF3~6
A6-022YN	85個	ヤマハ	T-MAX500 5GJ4/8/C、T-MAX 5GJ1/5/9/A
A6-023YN	45個	ヤマハ	FJR1300 5JW1/3/4/6
A6-024YN	38個	ヤマハ	YZF-R1 4C87/4C8E/45B1~5
A6-001SN	351個	スズキ	アドレス50 T/TK/TL/TM、セピア ZZL/M/N/-Z、セピア50 SP/R/-S,ZZP/R/S/T/W
A6-002SN	9089個	スズキ	アドレス110 W/SW/Y/SY/SK1/SK3、アドレス125 K5~7/GK5~9/ZK9、アヴェニス150 X
A6-003SN	803個	スズキ	バンディット250 P/R/N/NP/NR、アクロス250 F/FM/FP、インパルス400 K5/K7/XK5/XK7/SSN
A6-004SN	376個	スズキ	DR250S H/HM/HEM/HEN/L/M/N
A6-005SN	486個	スズキ	サベージ400 F/U/P、ボルティ-250S/XS
A6-006SN	879個	スズキ	GSR400 K6/K7/K9/AK7/AK9/L0/AL0、バンディット400 S/VS
		カワサキ	ゼファーX400G2~9
A6-007SN	102個	スズキ	RG125ガンマF N/P/R、RGV250ガンマ M/N/FM/FNM/FN/FNN、グース350 N
A6-008SN	979個	スズキ	バンディット250 V/VS/V-V、ボルティ-250 X/Y/XT-X/XT-Y/GK2~7/GBK2~7
		カワサキ	ゼファー750D1~6
A6-009SN	1296個	スズキ	スカイウェブ250 UW/UY/Y/ZY/K1~6/ZK1~6/SK2~6/SSK5/SSK6/SSLK6
A6-010SN	53個	スズキ	イントルーダー1500 W
A6-011SN	57個	スズキ	GSX-R400R L/M/N/FL/FNL/FM/FNM/FN、GSX-R750 J/K/AK/L
A6-012SN	20個	スズキ	GSX400F J/K/AK/L、GSX750F K
A6-013SN	67個	スズキ	スカイウェブ250 UW/W/UY/Y/ZY/SK2、スカイウェブ400 X/Y
A6-014SN	386個	スズキ	スカイウェブ250 K1~6/ZK1~6/SK3~6/SSK5~6、スカイウェブ400 K1/K3~6/ZK3~6/SK4~6
A6-015SN	1612個	スズキ	スカイウェブ250 DK7/MK7~9/SK7~9/SDK7/ZK7~9/SSK8~9/SUK9、スカイウェブ400 ZK7~8
A6-016SN	365個	スズキ	GSX-R750 T/V、GSF1200 Y/YS/SK2/SK3、GSX1300R K4~6/ZK4~6
A6-017SN	192個	スズキ	GSX-R600K 4~8、GSX-R750K 4~6/8/9、GSX-R1000K 4~9
A6-018SN	112個	スズキ	GSR400 K6/K7/K9/L0、GSR600 K6/K7 GSX-R600 K6~8、GSX-R750 K6/K8/K9/L0
A6-019SN	51個	スズキ	GSR400A K7/K9/L0
A6-001KN	2057個	カワサキ	エストレア250 B1~7/C1~11/G1~4/G6F、ZZ-R250 H1~16、バリオス250 A1~6/B1~9
A6-002KN	1987個	カワサキ	ZZ-R250 H1~16、バリオス250 A1~16、ゼファー400 C1~7、ZZR400 K1~3
A6-003KN	653個	カワサキ	ZXR250 A1~2/B1~2/C1~5/C7/D1、ZX400 D4、ゼファー400C1~4/D1~4
A6-004KN	156個	カワサキ	GPZ250 E1、エリミネーター250 A2~6/B1~3/C1~4、FX400R E1~5、バルカン400 A1~4/B1~4
A6-005KN	975個	カワサキ	エストレア250 J7~8F/F1~4/K7~8F、バリオス250B1/B2/B4/B5/B9/B1A/B6F
A6-006KN	904個	カワサキ	KDX125 A1~5/A8、KDX220 B1~5、KDX250 F1~4
A6-007KN	38個	カワサキ	ZXR400 L1~5/L9/L4A/M1~4/M6
A6-008KN	690個	カワサキ	ゼファー400 C5~7/G1~9/E1~10/F1~10、ZZR400 N1~11
A6-009KN	288個	カワサキ	ニンジャ750 N1~2、1400GTR A8~9F/CAF~CF、ZZR1400 A6~7F/B6~7F/C8~BF
A6-010KN	67個	カワサキ	ニンジャ750N N1~2
A6-011KN	280個	カワサキ	ZRX400 E4~10/F4~10
A6-012KN	895個	カワサキ	スーパーシェルパ250 G1/H1~2/H4~9
A6-013KN	183個	カワサキ	KX80 S7/V7/X1~3/Z1~3/X1~3、KX85 A1~5/A6~DF/B1~5/B6~DF
A6-014KN	105個	カワサキ	ZXR400 H1~2/L1~5/L9/M1~4/M6、ZZ-R1100 D7/D9、ZRX1100 C1~4/D1~4
A6-015KN	68個	カワサキ	ニンジャ600 K1H/M1H/N1H、ニンジャ636 B1~2H/C1、ニンジャ1000 C1~2/D6~7F
A6-016KN	106個	カワサキ	ニンジャ900 F1~2、Z1000 A1~3
A6-017KN	81個	カワサキ	ニンジャ600 P7~8F/R9~CF、Z1000 B7~9F、1400GTR A8~9F、ZZR1400 C8~9F
計95品番	計78,378個	※ 適合車種は代表的な車両を掲載しています。詳細につきましては、株式会社丸中洋行へお問い合わせいただくか、NTBオートパーツサーチをご利用ください。 http://ntb-aps.sakura.ne.jp/	