

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年3月5日

リコール届出番号	4682	リコール開始日	令和2年3月6日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 代表執行役社長兼最高経営責任者 内田 誠 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	電気部品（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ハイブリッド車のハイブリッドパワートレインコントロールモジュール（HPCM）において、モータ駆動力制御プログラムが不適切なため、エンジンコントロールユニット（ECU）との通信異常が発生し、フェールセーフ状態に移行した際、動力が伝達されなくなり、一時的に走行不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該HPCMのモータ駆動力制御プログラムを改善プログラムに修正する。		
不具合件数	79件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4682のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DAA-HNT32	「エクストレイル」	HNT32-160025～HNT32-180589 平成29年3月28日～令和1年8月23日	20,357	
	DAA-HT32		HT32-150101～HT32-157010 平成29年3月30日～令和1年8月21日	6,551	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年3月28日～令和1年8月23日	(計26,908台)	