

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42361
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年9月15日

リコール届出番号	4805	リコール開始日	令和2年9月16日
届出者の氏名又は名称	ヤマハ発動機株式会社 代表取締役社長 日高 祥博 <div style="float: right; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;"> 問い合わせ先：カスタマーコミュニケーションセンター 0120-090-819 </div>		
不具合の部位（部品名）	後部反射器		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後部反射器において、反射鏡を成型する金型の管理が不適切なため、反射鏡面に凹凸ができているものがある。そのため、反射光が散乱して保安基準第38条（後部反射器の基準）に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、後部反射器を良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	海外市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車わく（車台番号打刻位置付近）にNo. 4805のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤマハ	EBJ-SE86J	「NMAX125」	SE86J-001001～SE86J-013440 平成27年9月21日～平成29年4月28日	12,440台	
	2BJ-SED6J	「NMAX125」	SED6J-001001～SED6J-010520 平成29年5月20日～令和2年3月26日	9,509台	
	2BK-SG50J	「NMAX150」	SG50J-001001～SG50J-007440 平成29年2月2日～令和2年2月23日	6,439台	
	2BK-SG42J	「XMAX250」	SG42J-001001～SG42J-007041 平成29年10月17日～令和2年3月31日	6,013台	
	JBK-RG10J	「YZF-R25」	RG10J-001001～RG10J-022561 平成26年10月6日～平成29年8月23日	12,800台	
		「YZF-R25A」	RG10J-006561～RG10J-021761 平成27年2月12日～平成29年7月20日	3,480台	
		「MT250」	RG10J-008962～RG10J-022161 平成27年6月22日～平成29年8月1日	5,280台	
	2BK-RG43J	「YZF-R25」	RG43J-001001～RG43J-014560 平成29年10月20日～令和2年3月17日	4,448台	
		「YZF-R25A」	RG43J-001041～RG43J-014720 平成29年10月24日～令和2年4月1日	4,634台	
		「MT250」	RG43J-001281～RG43J-012440 平成29年11月7日～令和元年10月24日	3,080台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤマハ	2BK-RG43J	「MT-25A」	RG43J-012841～RG43J-014640 令和元年12月9日～令和2年3月24日	680台	
	EBL-RH07J	「YZF-R3A」	RH07J-001001～RH07J-006280 平成27年1月31日～平成29年7月13日	3,400台	
		「MT320」	RH07J-001641～RH07J-005920 平成27年6月22日～平成29年6月15日	1,880台	
	2BL-RH13J	「YZF-R3A」	RH13J-001001～RH13J-005281 平成29年10月9日～令和2年3月19日	2,387台	
		「MT320」	RH13J-001081～RH13J-004324 平成29年11月6日～令和元年9月22日	1,400台	
		「MT-03A」	RH13J-004525～RH13J-005244 令和元年12月10日～令和2年3月18日	360台	
	(計8型式)	(計10車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年10月6日～令和2年4月1日	(計78,230台)	

(備考) リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。