

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年1月28日

リコール届出番号	4878	リコール開始日	令和3年1月28日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 問い合わせ先:ダイハツお客様コールセンター 取締役社長 奥平 総一郎 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	電気装置(自動変速機(AT)制御コンピュータ)		
基準不適合状態にあると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因	動力伝達装置において、バルブボデーが異常摩耗し油圧漏れが発生するものがある。また、油圧漏れが発生した際に、AT制御コンピュータのプログラムが不適切なため、故障検知を正しく行わないものがある。そのため、油圧漏れを正しく検出できず、そのままの状態で使用を続けると、油圧漏れが大きくなり、最悪の場合、意図せぬクラッチが係合し、一時的に急減速するおそれがある。		
改善措置の内容	バルブボデーの異常摩耗の検証に時間を要するため、全車両、AT制御コンピュータのプログラムを対策プログラムに書き換えるとともに、油圧漏れを点検し、油圧漏れが確認できた場合には、バルブボデーを新品と交換する。なお、バルブボデーの異常摩耗については原因が特定でき次第、必要に応じて措置を講じる。		
不具合件数	35件	事故の有無	物損1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・各社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	EBD-S500P 3BD-S500P	「ハイゼット トラック」	S500P-0000069～S500P-0130201 平成26年8月3日～令和2年11月4日	73,925	
	EBD-S510P 3BD-S510P		S510P-0000072～S510P-0354086 平成26年8月3日～令和2年11月5日	136,297	
	EBD-S321V HBD-S321V 3BD-S321V 5BD-S321V	「ハイゼット」	S321V-0247796～S321V-0474122 平成27年3月26日～令和2年11月4日	203,898	
	EBD-S331V HBD-S331V 3BD-S331V 5BD-S331V		S331V-0131445～S331V-0255487 平成27年3月26日～令和2年11月6日	94,604	
	EBD-S321W 3BD-S321W	「ハイゼット デッキバン」	S321W-0004737～S321W-0010191 平成27年3月27日～令和2年11月4日	4,815	
	EBD-S331W 3BD-S331W		S331W-0006518～S331W-0015088 平成27年3月26日～令和2年11月4日	6,182	

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ダイハツ	ABA-S321G 3BA-S321G	「アトレー ワゴン」	S321G-0062857～S321G-0079375 平成27年3月26日～令和2年11月4日	16,383	
	ABA-S331G 3BA-S331G		S331G-0027912～S331G-0038321 平成27年3月27日～令和2年11月5日	10,400	
スバル	EBD-S500J 3BD-S500J	「サンバー トラック」	S500J-0000052～S500J-0007729 平成26年8月6日～令和2年11月4日	3,741	
	EBD-S510J 3BD-S510J		S510J-0000423～S510J-0033351 平成26年8月18日～令和2年11月4日	9,668	
	EBD-S321B HBD-S321B 3BD-S321B 5BD-S321B	「サンバー」	S321B-0009456～S321B-0023180 平成27年3月27日～令和2年11月4日	11,544	
	EBD-S331B HBD-S331B 3BD-S331B 5BD-S331B		S331B-0009151～S331B-0022046 平成27年3月27日～令和2年11月4日	7,805	
	EBD-S321Q 3BD-S321Q	「サンバー オープン デッキ」	S321Q-0000150～S321Q-0000256 平成27年4月22日～令和2年10月29日	100	
	EBD-S331Q 3BD-S331Q		S331Q-0000230～S331Q-0000480 平成27年3月27日～令和2年10月22日	208	
	ABA-S321N	「ディアス」	S321N-0002778～S321N-0003957 平成27年4月1日～令和2年3月26日	1,178	
	ABA-S331N		S331N-0002733～S331N-0004226 平成27年4月1日～令和2年3月26日	1,493	
	トヨタ	EBD-S500U 3BD-S500U	「ピクシス トラック」	S500U-0000053～S500U-0007209 平成26年9月5日～令和2年11月4日	4,331
		EBD-S510U 3BD-S510U		S510U-0000053～S510U-0016732 平成26年9月4日～令和2年11月4日	7,498
EBD-S321M HBD-S321M 3BD-S321M 5BD-S321M		「ピクシス バン」	S321M-0012574～S321M-0034888 平成27年4月1日～令和2年11月4日	19,909	
EBD-S331M HBD-S331M 3BD-S331M 5BD-S331M			S331M-0008021～S331M-0020878 平成27年4月1日～令和2年11月5日	10,126	
	(計50型式)	(計10車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年8月3日～令和2年11月6日	(計 624,105 台)	