

連絡先:自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和4年2月14日

リコール届出番号	5100	リコール開始日	令和4年2月14日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 小川 啓之 〔 問い合わせ先: 品質保証本部 03-5561-2686 〕		
不適合の部位(部品名)	アクセルペダル		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フォーク・リフトのアクセルペダルに備えられている、アクセルリターンズプリングにおいて、強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該スプリングが折損し、最悪の場合、アクセルペダルが全開のまま戻らないおそれがある。その場合、ブレーキにより停車は可能。また、キーOFF後の走行は不能となる。		
改善措置の内容	全車両、リターンズプリング一式を対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車特定整備事業者等:使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・弊社ホームページへ掲載する。 <p>なお令和3年4月28日付け「届出番号4948」で暫定措置でリターンズプリング一式を新品に交換した車両についても、恒久措置を実施する。</p>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
小松	M190		M190- 807005～M190- 811520 平成14年9月30日～平成17年12月21日	228	
小松	M190T		M190- 811519～M190- 811933 平成17年12月22日～平成18年3月13日	30	
小松	ZAF-M190T		M190- 811836～M190- 813461 平成18年3月15日～平成18年12月25日	89	
小松	M193		M193- 814012～M193- 815578 平成15年10月2日～平成17年12月16日	29	
小松	M193T		M193- 815646～M193- 815744 平成18年2月1日～平成18年3月13日	7	
小松	ZAF-M193T	「FB20」 「FB25」	M193- 815781～M193- 819237 平成18年3月29日～平成23年6月3日	82	
コマツ	ZAF-M193TK	「FB20」 「FB25」	M193- 819255～M193- 820688 平成23年6月14日～平成26年2月28日	78	

小松	M194		M194- 815171～M194- 815342 平成 17 年 6 月 17 日～平成 17 年 9 月 6 日	2	
小松	ZAF-M194T		M194- 814463～M194- 818865 平成 16 年 6 月 28 日～平成 22 年 8 月 31 日	4	
小松	M195		M195- 814578 平成 16 年 9 月 3 日	1	
小松	ZAF-SM236	「FB09H」「FB10」 「FB14」「FB15」 「FB15HB」	M236- 830002～M236- 841168 平成 18 年 8 月 24 日～平成 23 年 5 月 30 日	489	
コマツ	ZAF-SM236K	「FB09H」「FB10」 「FB14」「FB15」 「FB15HB」	M236- 841186～M236- 856449 平成 23 年 6 月 6 日～令和 2 年 9 月 30 日	1456	
		「FE15」	M236- 400001～M236- 400198 令和 1 年 9 月 30 日～令和 2 年 5 月 28 日	28	
小松	ZAF-M237	「FB18」 「FB20A」	M237- 830525 平成 19 年 3 月 15 日	1	
小松	ZAF-SM237	「FB18」「FB18HB」 「FB20A」「FB20AHB」	M237- 830050～M237- 841134 平成 18 年 11 月 13 日～平成 23 年 6 月 2 日	135	
コマツ	ZAF-SM237K	「FB18」「FB18HB」 「FB20A」「FB20AHB」	M237- 841244～M237- 856457 平成 23 年 6 月 10 日～令和 2 年 10 月 2 日	414	
		「FE18」	M237- 400002～M237- 400199 令和 1 年 9 月 30 日～令和 2 年 6 月 2 日	10	
小松	ZAF-M238	「FB09ML」 「FB10ML」 「FB13ML」	M238- 825002～M238- 827539 平成 18 年 12 月 18 日～平成 23 年 3 月 31 日	36	
コマツ	ZAF-M238K	「FB09ML」 「FB10ML」 「FB13ML」	M238- 827763～M238- 832424 平成 23 年 8 月 23 日～令和 2 年 9 月 11 日	94	
小松	ZAF-M239	「FB15ML」	M239- 825003～M239- 827642 平成 19 年 4 月 4 日～平成 23 年 6 月 1 日	50	
コマツ	ZAF-M239K	「FB15ML」	M239- 827683～M239- 832360 平成 23 年 6 月 20 日～令和 2 年 5 月 20 日	122	
小松	ZAF-SM243	「FB15G」 「FB18G」 「FB20AG」	M243- 830607～M243- 838821 平成 19 年 3 月 17 日～平成 22 年 3 月 24 日	4	
コマツ	ZAF-M254	「FB20HB」 「FB25HB」	M254- 818027～M254- 819213 平成 20 年 12 月 25 日～平成 23 年 5 月 23 日	3	
コマツ	ZAF-M254K	「FB20HB」 「FB25HB」	M254- 819268～M254- 820621 平成 23 年 6 月 22 日～平成 25 年 9 月 10 日	3	

	(計 22 型式)	(計 34 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 14 年 9 月 30 日～令和 2 年 10 月 2 日	(計 3,395 台)	
--	-----------	-----------	--	-------------	--

(備考)本件は、令和 3 年 4 月 28 日付け「届出番号 4948」により暫定措置のリコール届出を行ったものですが、暫定措置から恒久措置として行うものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。