

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年6月25日

リコール届出番号	3595	リコール開始日	平成27年6月26日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	始動装置（プッシュエンジンスタートスイッチ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	プッシュエンジンスタートスイッチを組み付けるイモビライザアンテナの成形条件が不適切なため、熱収縮により、当該プッシュエンジンスタートスイッチとの隙間が狭くなり、摺動抵抗が増加したものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該スイッチ操作時に押したまま戻らず、緊急停止操作と判定してエンジンを停止することがあり、最悪の場合、走行中にエンストするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該プッシュエンジンスタートスイッチの嵌合リブを削除してイモビライザアンテナとの隙間を確保するとともに、スイッチに防振材を貼付する。		
不具合件数	14件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3595のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DBA-E12	「ノート」	E12-133585～E12-175036 平成25年7月5日～平成25年11月13日	40,306	
	DBA-NE12		NE12-008182～NE12-011485 平成25年7月5日～平成25年11月8日	3,296	
	DAA-HFC26	「セレナ」	HFC26-160406～HFC26-200019 平成25年7月5日～平成25年11月12日	18,335	
	DAA-HC26		HC26-083253～HC26-100010 平成25年7月5日～平成25年11月13日	5,090	
	DBA-FNC26		FNC26-025070～FNC26-030004 平成25年7月5日～平成25年11月8日	1,739	
	DBA-C26		C26-063574～C26-080004 平成25年7月5日～平成25年11月7日	333	
	DBA-NC26		NC26-014290～NC26-020006 平成25年7月5日～平成25年11月7日	702	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ニッサン	DBA-YF15	「ジューク」	YF15-220900～YF15-305376 平成25年7月3日～平成25年10月23日	6,151	
	CBA-NF15		NF15-152605～NF15-320741 平成25年7月3日～平成25年10月23日	905	
	CBA-F15		F15-100634～F15-310092 平成25年7月3日～平成25年10月22日	114	
	DBA-Z12	「キューブ」	Z12-267316～Z12-271311 平成25年7月3日～平成25年10月24日	3,992	
	DBA-NZ12		NZ12-051635～NZ12-052112 平成25年7月3日～平成25年10月24日	477	
	DBA-TB17	「シルフィ」	TB17-011153～TB17-013082 平成25年7月31日～平成25年10月23日	1,757	
	ZAA-AZE0	「リーフ」	AZE0-061408～AZE0-062570 平成25年9月18日～平成25年10月23日	1,146	
	CBA-KS2E26	「NV350 キャラバン」	KS2E26-001244～KS2E26-001451 平成25年8月29日～平成25年11月12日	24	
	CBA-KS4E26		KS4E26-000406～KS4E26-000482 平成25年8月2日～平成25年11月13日	77	
	CBF-VR2E26		VR2E26-011686～VR2E26-013469 平成25年8月2日～平成25年11月26日	486	
	LDF-VW2E26		VW2E26-007650～VW2E26-009164 平成25年8月2日～平成25年11月21日	407	
	LDF-VW6E26		VW6E26-005561～VW6E26-006812 平成25年8月2日～平成25年11月21日	359	
	ニッサン MT		DBA-K13	「マーチ」	K13-367886～K13-375733 平成25年6月14日～平成26年4月10日
K13-720152～K13-720436 平成25年7月18日～平成26年1月15日		283			
DBA-NK13		NK13-010898～NK13-011975 平成25年7月25日～平成26年4月4日	1,028		
DBA-N17		「ラティオ」	N17-011995～N17-012242 平成25年12月6日～平成26年1月24日		13

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
スズキ	DAA-SHC26	「ランディ」	HC26-904867～HC26-906001 平成25年7月5日～平成25年11月7日	329	
	DBA-SC26		C26-904434～C26-904601 平成25年7月5日～平成25年11月7日	96	
	DBA-SNC26		NC26-902254～NC26-902336 平成25年7月5日～平成25年11月7日	72	
	(計 25 型式)	(計 10 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年6月14日～平成26年4月10日	(計 91,274 台)	

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。