

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年2月17日

リコール届出番号	5102	リコール開始日	令和4年2月18日
届出者の氏名又は名称	UDトラックス株式会社 代表取締役社長 酒巻 孝光 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	電制エアドライヤー（セントラルシャシ入出力モジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>大型トラックの電制エアドライヤーにおいて、セントラルシャシ入出力モジュールのエアドライヤー再生プログラムが不適切なため、当該ドライヤー乾燥再生動作が適切な頻度で実行されず乾燥剤の吸湿能力の低下により、高湿度圧縮空気がエアタンク及び各エアシステム回路内で結露し凝縮水が生成される。そのため、そのままの状態で使用を続けると、凝縮水の影響により車高調整不良等が発生することがある。</p> <p>最悪の場合、外気温が氷点下の環境において、</p> <p>① トレーラー側ブレーキ回路内で凝縮水が凍結し、トレーラー側の主ブレーキが効かない、または駐車ブレーキ引きずりにより火災に至るおそれがある。</p> <p>② ブレーキ系のエアバルブ内に残留した水分が凍結し、ブレーキ異常の警告メッセージが表示されるとともに、電子制御ブレーキシステム（EBS）が作動不良に至るおそれがある。</p>		
改善措置の内容	全車両、セントラルシャシ入出力モジュールのプログラムを、対策プログラムに書き換える。なお、主ブレーキ異常および車高調整システム異常の警告メッセージが表示されている場合は、故障診断を行い該当する部品を交換し、エア配管内をエアパージする。		
不具合件数	120件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2PG-CD4BA 2PG-CD4BA改	「クオン」	JNCMBMOC2MU060867 ~ JNCMBMOC0NU067009 令和3年3月16日 ~ 令和3年10月22日	22	②1,043台
	2PG-CD4CA		JNCMBMOCOMU060575 ~ JNCMBMOC8NU067226 令和3年3月10日 ~ 令和3年10月29日	39	
	2PG-CD5AL 2PG-CD5AL改		JNCMBNOC9MU061648 ~ JNCMBNOC0NU066545 令和3年4月30日 ~ 令和3年10月8日	9	
	2PG-CD5BA		JNCMB02C8MU060605 ~ JNCMB02C6NU067716 令和3年3月11日 ~ 令和3年11月25日	71	
	2PG-CD5BL		JNCMB02C7MU061132 ~ JNCMB02CXNU067847 令和3年3月24日 ~ 令和3年11月24日	49	
	2PG-CD5CA		JNCMB02C5MU060531 ~ JNCMB02C2NU068054 令和3年3月5日 ~ 令和3年11月29日	592	
	2PG-CD5CE		JNCMB02CXMU060590 ~ JNCMB02CONU067825 令和3年3月16日 ~ 令和3年11月25日	70	
	2PG-CD5CL		JNCMB02C4MU060648 ~ JNCMB02C1NU067896 令和3年3月10日 ~ 令和3年11月23日	60	
	2DG-CF5AL		JNCMBN0B8MU060725 ~ JNCMBN0B9NU067703 令和3年3月12日 ~ 令和3年11月18日	38	
	2PG-CG4CA		JNCMBM0G7MU060530 ~ JNCMBM0GXNU067697 令和3年3月6日 ~ 令和3年11月22日	83	
	2PG-CG5BA 2PG-CG5BA改		JNCMB02G5MU061813 ~ JNCMB02G2NU067490 令和3年4月29日 ~ 令和3年11月10日	7	
	2PG-CG5BE		JNCMB02G6MU065482 ~ JNCMB02G7NU066190 令和3年9月8日 ~ 令和3年9月29日	3	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
UD トラックス	2PG-CG5BL	「クオン」	JNCMB02G6NU066777 令和3年10月18日	1	②2,129台	
	2PG-CG5CA 2PG-CG5CA改		JNCMB02G4MU060426 ~ JNCMB02G6NU068108 令和3年3月4日 ~ 令和3年12月1日	1,428		
	2PG-CG5CE		JNCMB02G4MU060572 ~ JNCMB02GXNU067866 令和3年3月12日 ~ 令和3年11月24日	139		
	2PG-CG5CL		JNCMB02G3MU060532 ~ JNCMB02G7NU067971 令和3年3月4日 ~ 令和3年11月26日	59		
	2PG-CV4BA		JNCMBMOCXMU060714 ~ JNCMBMOC3NU067263 令和3年3月17日 ~ 令和3年11月1日	37		
	2PG-CW4AL		JNCMBMODOMU060620 ~ JNCMBMOD9NU067664 令和3年3月8日 ~ 令和3年11月16日	84		
	2PG-CW5AL		JNCMBNOD3MU060536 ~ JNCMB02D7NU068141 令和3年3月6日 ~ 令和3年11月30日	381		
	2PG-CW5BL 2PG-CW5BL改		JNCMB02D4MU060612 ~ JNCMBPOD1NU067837 令和3年3月9日 ~ 令和3年11月22日	125		① 27台(※) ② 251台(※)
	2PG-CW5CA 2PG-CW5CA改		JNCMBPOD5MU060629 ~ JNCMBPODXNU067576 令和3年3月10日 ~ 令和3年11月26日	46		
	2PG-CW5CL 2PG-CW5CL改		JNCMBPOD3MU060600 ~ JNCMBPOD2NU067930 令和3年3月10日 ~ 令和3年11月24日	80		② 109台
	2PG-CX5BA 2PG-CX5BA改		JNCMB02D8MU061083 ~ JNCMB02D8NU067564 令和3年3月25日 ~ 令和3年11月12日	19		
	2PG-CX5BL 2PG-CX5BL改		JNCMB02D5MU060554 ~ JNCMBNOD3NU067729 令和3年3月11日 ~ 令和3年11月18日	14		
	2DG-CZ5BL 2DG-CZ5BL改		JNCMBPOE1MU060751 ~ JNCMBPOE4NU067498 令和3年3月18日 ~ 令和3年11月12日	76		
	2PG-GK5AAB 2PG-GK5AAB改		JNCMB22AGMU058782 ~ JNCMB22A3NU068137 令和3年3月5日 ~ 令和3年12月1日	1,119	①1,512台(※) ②1,512台(※)	
	2PG-GK5AAD		JNCMBPOA3MU060540 ~ JNCMB22A7NU068142 令和3年3月5日 ~ 令和3年12月1日	318		
	2PG-GK5AAE 2PG-GK5AAE改		JNCMB22A9MU060560 ~ JNCMBPOA7NU067895 令和3年3月9日 ~ 令和3年11月25日	73		
2PG-GK5AAK	JNCMB02AXMU060989 ~ JNCMB02AXMU061608 令和3年3月19日 ~ 令和3年4月30日	2				
日野	2DG-HF5AL	「 - 」	JNCMBN0B3MU064651 ~ JNCMBN0B7MU064748 令和3年8月18日 ~ 令和3年8月19日	2	② 4台	
いすゞ	2DG-SF5AL		JNCMBN0B1MU063935 ~ JNCMBN0B8MU064922 令和3年7月20日 ~ 令和3年8月25日	2		
	(計 31型式)	(計 2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年3月4日 ~ 令和3年12月1日	(計 5,048台)	①1,539台 ②5,048台	

(※)既に「5078」を完了した車両は本リコールを実施済みとする

交換修理用部品が、組み付けられた車両の範囲

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2PG-CG5CA	「クオン」	JNCMB02G4LU049876	1	② 2台
	2PG-CW5AL		JNCMB02D6HU022658	1	
	2PG-GK5AAB		JNCMB22A2LU048569 ~ JNCMB22A7MU059150	2	① 4台(※) ② 4台(※)
	2PG-GK5AAD		JNCMB22A4LU054261	1	
	2PG-GK5AAE		JNCMB02A0MU057857	1	
			(計 6台)	① 4台 ② 6台	

(※)既に「5078」を完了した車両は本リコールを実施済みとする

備考：本届出は、令和3年12月17日付け届出番号「5078」にてリコール届出を行ったものであるが、その後の調査で新たな内容が判明したため、①として対策内容を変更し、②として、対象を拡大し再度届出するものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。