

自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年3月31日

リコール届出番号	外-3364	リコール開始日	令和4年4月1日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 マティアスシェーパース		
	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) <a href="http://www.audi.co.jp/">http://www.audi.co.jp/</a>		
不具合の部位 (部品名)	緩衝装置 (ナット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	外-3276 (令和3年9月22日付け) のリコール届出において、作業指示が不適切なため、リヤサスペンションアームを固定するナットを交換後にアライメント調整がされていないことがある。そのため、タイヤが早期に摩耗し、最悪の場合、異常摩耗によりタイヤがパンクするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アライメント点検をして必要に応じて調整する。また、タイヤに異常摩耗が発生している場合は新品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	本国および市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のウェブサイトに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3AA-4MDCBA	アウディ Q7 55Tq エアサス	WAUZZZ4M2MD012290～WAUZZZ4M9MD012500 令和2年12月16日～令和2年12月17日	7	
	3AA-4MDCBS	アウディ Q7 55Tq	WAUZZZ4M6MD012468 令和2年12月16日	1	
	3AA-8WDDWA	アウディ A4 オールロード	WAUZZZF40MA037848～WAUZZZF49MA038898 令和3年2月4日～令和3年3月11日	11	
	3AA-8WDDWF	アウディ A4 45Tq	WAUZZZF40MA038420～WAUZZZF4XMA037100 令和3年2月4日～令和3年3月11日	14	
	3AA-8WDEM	アウディ A4 35T	WAUZZZF40MA038627～WAUZZZF4XMA038795 令和3年2月4日～令和3年3月11日	19	
	3AA-F1DCBA	アウディ Q8 55Tq エアサス	WAUZZZF13MD014021～WAUZZZF19MD013133 令和3年1月15日～令和3年1月15日	2	
	3AA-F2DJPA	アウディ RS7 SB エアサス	WUZZZF21MN904946～WUZZZF2XMN904444 令和3年1月20日～令和3年2月13日	4	
	3AA-F2DJPF	アウディ RS6 アバント	WUZZZF20MN905103～WUZZZF29MN904502 令和3年1月20日～令和3年3月11日	7	
	3AA-F2DJPL	アウディ RS6 アバント エアサス	WUZZZF21MN904672～WUZZZF29MN904984 令和3年1月20日～令和3年2月13日	6	
	3AA-F2DJPS	アウディ RS7 SB	WUZZZF20MN904419～WUZZZF29MN904659 令和3年1月20日～令和3年2月13日	5	
	3AA-F2DKML	アウディ S6	WAUZZZF20MN043897～WAUZZZF28MN044179 令和2年12月16日～令和3年2月13日	13	
	3AA-F2DKNF	アウディ A6 45Tq	WAUZZZF20LN045759～WAUZZZF2XMN043518 令和2年1月28日～令和3年3月11日	149	
	3AA-F2DKNS	アウディ A7 SB 45Tq	WAUZZZF20LN045566～WAUZZZF2XLN078087 令和2年1月28日～令和3年2月13日	69	

3AA-F2DLZF	アウディ A6 55Tq	WAUZZZF20MN039025～WAUZZZF23MN041867 令和3年1月20日～令和3年2月4日	4	
3AA-F2DLZS	アウディ A7 SB 55Tq	WAUZZZF2XMN046113 令和3年2月13日	1	
3AA-F5DDWL	アウディ A5 SB 45Tq	WAUZZZF59MA027201 令和3年2月13日	1	
3AA-F8CWWF	アウディ S8	WAUZZZF82MN010775～WAUZZZF8XMN010569 令和3年2月13日～令和3年3月11日	3	
3AA-F8CXYL	アウディ A8L 60Tq	WAUZZZF89MN011888 令和3年2月13日	1	
3AA-F8CZSF	アウディ A8 55Tq	WAUZZZF80MN011102～WAUZZZF8XMN011639 令和3年1月20日～令和3年3月11日	10	
3AA-FYDGKA	アウディ Q5 45Tq エアサス	WAUZZZFYXM2059840 令和3年3月15日	1	
3AA-FYDGKS	アウディ Q5 45Tq	WAUZZZFY2M2060223～WAUZZZFY6M2059933 令和3年3月15日～令和3年3月15日	3	
3BA-8WDECF	アウディ RS4 アバント	WUAZZZF42MA901238～WUAZZZF49MA901236 令和3年2月13日～令和3年2月13日	2	
3BA-FYCWGA	アウディ SQ5 エアサス	WAUZZZFYOM2058230～WAUZZZFYXM2057070 令和3年3月15日～令和3年4月15日	5	
3BA-FYCWGS	アウディ SQ5	WAUZZZFYOM2057496～WAUZZZFYXM2061491 令和3年3月15日～令和3年4月15日	8	
3CA-8WDEZ	アウディ A4 35TDI	WAUZZZF43MA038122～WAUZZZF47MA038768 令和3年2月13日～令和3年2月13日	4	
3CA-F2DFBF	アウディ A6 40TDIq	WAUZZZF20LN067423～WAUZZZF2XLN077067 令和2年4月11日～令和3年2月13日	66	
3CA-F2DFBS	アウディ A7 SB 40TDIq	WAUZZZF20LN069561～WAUZZZF2XMN038836 令和2年4月11日～令和3年2月13日	51	
3CA-FYDTPA	アウディ Q5 40TDIq エアサス	WAUZZZFY1M2058558～WAUZZZFY8M2061411 令和3年3月15日～令和3年5月24日	4	
3CA-FYDTPS	アウディ Q5 40TDIq	WAUZZZFYOM2056168～WAUZZZFYXM2061782 令和3年2月15日～令和3年5月24日	80	
3DA-8WDETF	アウディ A4 40TDIq	WAUZZZF40MA037395～WAUZZZF4XMA038084 令和3年2月4日～令和3年3月11日	27	
3DA-F5DETF	アウディ A5 40TDIq	WAUZZZF56MA027110 令和3年2月13日	1	
3DA-F5DETL	アウディ A5 SB 40TDIq	WAUZZZF50MA026955～WAUZZZF5XMA027157 令和3年2月4日～令和3年3月11日	9	
AAA-F2DLZF	アウディ A6 55Tq	WAUZZZF21LN049285～WAUZZZF24LN046624 令和2年1月28日～令和2年4月11日	3	
AAA-F2DLZS	アウディ A7 SB 55Tq	WAUZZZF24LN050043 令和2年2月21日	1	
AAA-F8CXYP	アウディ A8 60Tq	WAUZZZF84LN009013～WAUZZZF8XLN009825 令和2年2月4日～令和2年5月22日	5	
AAA-F8CXYL	アウディ A8L 60Tq	WAUZZZF80LN009882 令和2年3月13日	1	
AAA-F8CZSF	アウディ A8 55Tq	WAUZZZF80LN010112～WAUZZZF8XLN013437 令和2年2月4日～令和2年5月22日	22	
ABA-F5CWGL	アウディ S5 SB	WAUZZZF51KA098261～WAUZZZF57KA098541 令和2年2月4日～令和2年3月13日	6	
ABA-F5DECL	アウディ RS5 SB	WUAZZZF51KA908266～WUAZZZF59KA908242 令和2年2月4日～令和2年2月21日	7	
ABA-FYCWGA	アウディ SQ5 エアサス	WAUZZZFY0L2062454～WAUZZZFY7L2061768 令和2年1月17日～令和2年9月15日	15	
ABA-FYCWGS	アウディ SQ5	WAUZZZFY0L2047503～WAUZZZFYXL2073798 令和2年1月17日～令和2年4月21日	15	
DBA-F5CVKL	アウディ A5 SB 40T	WAUZZZF50KA097926～WAUZZZF5XKA098503 令和2年1月28日～令和2年2月21日	42	
DBA-F5CYRL	アウディ A5 SB 45Tq	WAUZZZF50KA098106～WAUZZZF5XKA098016 令和2年1月28日～令和2年2月21日	31	

	DBA-FYDAXA	アウディ Q5 45Tq エアサス	WAUZZZFY1L2062902～WAUZZZFY8L2068647 令和2年1月17日～令和2年7月28日	9	
	DBA-FYDAXS	アウディ Q5 45Tq	WAUZZZFYOL2048277～WAUZZZFYXL2071047 令和元年12月26日～令和2年4月21日	11	
	LDA-FYDETA	アウディ Q5 40TDIq エアサス	WAUZZZFYOL2045735～WAUZZZFYXL2062526 令和元年12月26日～令和2年4月21日	31	
	LDA-FYDETS	アウディ Q5 40TDIq	WAUZZZFYOL2041961～WAUZZZFYXL2077186 令和元年12月26日～令和2年7月28日	362	
	(計47型式)	(計36車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年12月26日～令和3年5月24日	(計1,149台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

(備考)

本件は、令和3年9月22日付け届出番号「外-3276」で届け出たものであるが、対策が不十分であったことから、新たに届出を行うものである。