連絡先 自動車局 審査・リコール課

リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42361

アト・レス : http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日:令和4年4月21日

リコール届出番号	5 1 3 4	リコール開始日	令和4年4月22日			
届出者の氏名又は名称	UDトラックス株式会社問い合わせ先:お客様相談室代表取締役社長 丸山 浩二TEL 0120-67-2301					
不具合の部位 (部品名)	制動装置(駐車ブレーキ用エアプレッシャーセンサ)					
基準不適合状態にあると 認める構造、装置又は 性能の状況及びその原因	大型トラックにおいて、駐車ブレーキ用エアプレッシャーセンサの製造工程が不適切なため、当該センサ回路基板上に導電性異物が残存し短絡または動作不良を起こすことがある。 そのため、駐車ブレーキ作動表示ランプが誤点灯・不点灯になることがあり、最悪の場合、 当該表示ランプの誤点灯により、駐車ブレーキ非作動状態で車両が動き出すおそれがある。					
改善措置の内容	全車両、駐車ブレーキ用エアプレッシャーセンサを対策品に交換する。					
不 具 合 件 数	287件	事 故 の 有 無	無し			
発見の動機	市場からの情報による。					
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul><li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li><li>・自動車特定整備事業者等:日整連発行の機関誌に掲載する。</li><li>・各社のインターネットホームページに掲載する。</li></ul>					

車 名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号のリコ 範囲及び製作期間対象車	ー ル 備考
UD トラックス	2PG-CD4BA 2PG-CD4BA改	「クオン」	JNCMBM0C9KU038541 ~ JNCMBM0C8MU057875 平成30年12月19日 ~ 令和2年12月2日	61
	2PG-CD4CA 2PG-CD4CA改		JNCMBM0C6KU038495 ~ JNCMBM0C8MU058010 平成30年12月19日 ~ 令和2年12月1日	67
	2PG-CD5AL		JNCMBN0C7HU026287 ~ JNCMBN0C5MU057841 平成29年9月25日 ~ 令和2年11月25日	35
	2PG-CD5BA		JNCMBN0C8HU021910 ~ JNCMB02C1MU057920 平成29年6月9日 ~ 令和2年11月26日	333
	2PG-CD5BL 2PG-CD5BL改		JNCMB02C3HU025945 ~ JNCMB02CXMU058001 平成29年9月6日 ~ 令和2年11月30日	321
	2PG-CD5CA 2PG-CD5CA改		JNCMB02C2HU016413 ~ JNCMB02C7MU058019 平成29年4月28日 ~ 令和2年12月1日	, 179
	2PG-CD5CE		JNCMB02C6JU031003 ~ JNCMB02C7MU058005 平成30年2月22日 ~ 令和2年12月2日	449
	2PG-CD5CL		JNCMB02C6HU018195 ~ JNCMB02C9MU057941 平成29年8月3日 ~ 令和2年12月1日	366
	2DG-CF5AL		JNCMBN0B7JU032894 ~ JNCMBN0B2MU058064 平成30年5月9日 ~ 令和2年12月8日	174
	2PG-CG4CA 2PG-CG4CA改		JNCMBMOGXKU038485 ~ JNCMBMOG2MU057678 平成30年12月19日 ~ 令和2年11月19日	99
	2PG-CG5AA		JNCMB02G9LU054751 令和2年8月7日	1
	2PG-CG5BA		JNCMB02G9HU025953 ~ JNCMB02GXMU058020 平成29年9月8日 ~ 令和2年12月1日	42
	2PG-CG5BE 2PG-CG5BE改		JNCMB02G5JU034378 ~ JNCMB02G9MU057795 平成30年5月24日 ~ 令和2年11月24日	11

車 名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範 囲 及 び 製 作 期 間	リ コ ー ル 対象車の台数	備考
トフックス	2PG-CG5BL	「クオン」	JNCMB02G0JU033297 ~ JNCMB02G4MU056568 平成30年4月19日 ~ 令和2年10月17日	8	
	2PG-CG5CA 2PG-CG5CA改		JNCMB02G3HU017251 ~ JNCMB02G1MU058018 平成29年6月22日 ~ 令和2年12月9日	8, 619	
	2PG-CG5CE		JNCMB02G1JU031283 ~ JNCMB02G3MU057940 平成30年2月15日 ~ 令和2年11月27日	632	
	2PG-CG5CL		JNCMB02G5HU022337 ~ JNCMB02G9MU057893 平成29年8月3日 ~ 令和2年11月26日	367	
	2PG-CV4BA		JNCMBMOC1MU056356 ~ JNCMBMOC1MU057782 令和2年11月4日 ~ 令和3年1月29日	4	
	2PG-CW4AL		JNCMBMOD6KU038215 ~ JNCMBMOD3MU057906 平成30年12月19日 ~ 令和2年11月26日	182	
	2PG-CW5AL		JNCMB02D5HU017046 ~ JNCMB02D0MU057996 平成29年5月10日 ~ 令和2年12月2日	2, 115	
	2PG-CW5BL 2PG-CW5BL改		JNCMB02D1HU022941 ~ JNCMB02D1MU058008 平成29年6月19日 ~ 令和2年12月2日	620	
	2PG-CW5CA 2PG-CW5CA改		JNCMB02D7HU022507 ~ JNCMB02D4MU057984 平成29年6月6日 ~ 令和2年11月30日	410	
	2PG-CW5CL 2PG-CW5CL改		JNCMBP0D0HU022005 ~ JNCMBP0D6MU058016 平成29年6月6日 ~ 令和2年12月3日	522	
	2PG-CX5BA 2PG-CX5BA改		JNCMB02D6HU024538 ~ JNCMBN0D7MU057915 平成29年7月28日 ~ 令和2年11月26日	180	
	2PG-CX5BL 2PG-CX5BL改		JNCMB02D3HU026151 ~ JNCMB02D3MU057359 平成29年8月30日 ~ 令和2年11月11日	118	
	2DG-CZ5BL 2DG-CZ5BL改		JNCMBP0E4JU032938 ~ JNCMBP0E3MU058113 平成30年5月9日 ~ 令和2年12月9日	557	
	2PG-GK5AAB 2PG-GK5AAB改		JNCMBP0A3HU022537 ~ JNCMB22A2MU058021 平成29年11月14日 ~ 令和2年12月3日	4, 583	
	2PG-GK5AAD 2PG-GK5AAD改		JNCMB22A4JU027834 ~ JNCMB22AXMU058011 平成29年10月31日 ~ 令和2年12月2日	1, 486	
	2PG-GK5AAE 2PG-GK5AAE改		JNCMB22A7JU029657 ~ JNCMB02A2MU057911 平成29年12月14日 ~ 令和2年12月2日	306	
	2PG-GK5AAK		JNCMB02A1JU034874 ~ JNCMB02A8MU055581 平成30年6月7日 ~ 令和2年9月10日	5	
日野	2DG-HF5AL	ا – ا	JNCMBN0B8KU038074 ~ JNCMBN0BXMU056532 平成30年10月11日 ~ 令和2年10月19日	6	
	2DG-HZ5BL		JNCMBP0E2JU037314 ~ JNCMBP0E5MU056024 平成30年9月10日 ~ 令和2年9月28日	11	
いすら	2DG-SF5AL		JNCMBN0B5KU038114 ~ JNCMBN0B8MU057873 平成30年10月16日 ~ 令和2年12月1日	6	
	2DG-SZ5BL		JNCMBP0E7JU037356 ~ JNCMBP0E8MU056809 平成30年9月10日 ~ 令和2年10月27日	10	
	(計34型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年4月28日 ~ 令和3年1月29日	(計 26,885台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。