

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年2月16日

リコール届出番号	5278	リコール開始日	令和5年2月17日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 小木曾 聡 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位（部品名）	非常口（非常口扉）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型バスの非常口扉において、室内操作ハンドルの軸と駆動レバーの嵌合構造が不適切なため、嵌合代が不足しているものがある。そのため、ハンドル操作時に空転し非常口扉が開かないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、室内操作ハンドルー式を対策品に交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	QTG-RU1ASCA	「日野セガ」	RU1ASC-42362～RU1ASC-42669 平成29年2月16日～平成29年7月26日	296	
	2TG-RU1ASDA		RU1ASD-40011～RU1ASD-40239 平成29年8月9日～平成30年2月1日	226	
	QRG-RU1ESBA		RU1ESB-42208～RU1ESB-42398 平成29年2月17日～平成29年7月28日	187	
	2RG-RU1ESDA		RU1ESD-40011～RU1ESD-40205 平成29年7月18日～平成30年5月28日	195	
	2DG-RU2AHDA		RU2AHD-40011～RU2AHD-40080 平成29年7月18日～平成30年1月10日	69	
	2KG-RU2AHDA		RU8JHB-40560～RU8JHB-40699 平成29年2月16日～平成29年7月31日	134	
	LDG-RU8JHBA		RU1ASB-40079 平成29年7月18日	1	
	SDG-RU8JHBA				
QQG-RU1ASBR					
(計9型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年2月16日～平成30年5月28日	(計1,108台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。