

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL03-5253-8111(内線 42361)
アドレスhttp://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年3月23日

リコール届出番号	外-3591	リコール開始日	令和5年3月23日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 若松 格 （ 製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先：GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276 ）		
不具合の部位 (部品名)	灯火装置（昼間走行灯）		
基準不適合状態にある と認める構造、装置又は 性能の状況及びその 原因	昼間走行灯のコントロールプログラムに不具合があるため、すれ違い 用前照灯点灯時に消えない。すれ違い用前照灯が点灯しているときに 昼間走行灯が解除されない場合、その結果生じる眩しきで衝突の危険 性がある。		
改善措置の内容	全車両、ボディコントロールモジュールをアップデートする。		
不 具 合 件 数	国内 0 件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動 車特定整備事業者 に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 弊社 HP に掲載する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の 台数	備 考
キャデラック	「7BA-A2LL」	「CT5」	1G6D85RK4M0100249 ～ 1G6D85RK2P0122853 令和2年9月17日～令和4年12月8日	307	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年9月17日～令和4年12月8日	(計 307 台)	

注意事項
リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。