

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年3月27日

リコール届出番号	外-3592	リコール開始日	令和5年3月27日
届出者の氏名又は名称	ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 フィリップ フォン・ ヴィッツェンドルフ	製作国:ドイツ 製作者名:ドクター・イング・ハーツェ・エフ・ポルシェ・ アクティエンゲゼルシャフト 問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタ マーケアセンター 電話:0120-846-911	
不具合の部位(部品名)	空調(電動クーラントポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアコン用の電動クーラントポンプにおいて、シーリングの設計が不適切なため、シール性が不足しており、ポンプのコントロールユニット部に湿気が入り、ポンプ内部で短絡が発生する場合がある。そのため、ヒーターの機能が停止し、そのままの状態で使用を続けると、ポンプのコネクタの過熱により、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電動クーラントポンプを交換すると共に、コネクタを点検し、必要に応じて交換する。		
不具合件数	87件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 使用者：ダイレクトメール等にて通知する。</li> <li>* 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>* 弊社HPに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ポルシェ	3BA-G2K40A	Panamera GTS	WP0ZZZ97ZKL138757~WP0ZZZ97ZLL192538 平成31年2月25日~令和2年12月01日	347	
	3BA-G2ML1	Panamera	WP0ZZZ97ZML111127~WP0ZZZ97ZML119175 令和2年12月01日~令和3年8月27日	141	
	3BA-G2ML2	Panamera 4	WP0ZZZ97ZML111132~WP0ZZZ97ZML182223 令和2年12月16日~令和3年7月5日	65	
	3BA-G2MR	Panamera GTS	WP0ZZZ97ZML147037~WP0ZZZ97ZML194195 令和2年10月22日~令和3年08月27日	148	
	3BA-G2MS	Panamera Turbo S	WP0ZZZ97ZML154073~WP0ZZZ97ZML154337 令和2年10月22日~令和3年05月25日	27	
	7BA-G2NL2X	Panamera 4	WP0ZZZ97ZML163387, WP0ZZZ97ZML165536 令和3年7月21日~令和3年9月28日	2	
	ABA-G2H29A	Panamera 4S	WP0ZZZ97ZHL120266~WP0ZZZ97ZHL124332 平成28年11月16日~平成29年08月06日	215	
	ABA-G2H29AX	Panamera 4S	WP0ZZZ97ZHL180163 平成29年06月23日	1	
	ABA-G2H30A	Panamera Panamera 4	WP0ZZZ97ZHL100401~WP0ZZZ97ZHL104568 平成29年04月07日~平成29年08月21日	109	
	ABA-G2H30AX	Panamera 4	WP0ZZZ97ZHL160216 平成29年08月06日	1	
	ABA-G2H40A	Panamera Turbo	WP0ZZZ97ZHL150305~WP0ZZZ97ZHL153323 平成28年10月24日~平成29年08月06日	109	

	ABA-G2H40AX	Panamera Turbo	WP0ZZZ97ZHL187108~WP0ZZZ97ZHL187124 平成 29 年 06 月 23 日~平成 29 年 08 月 09 日	8	
	ABA-G2J29A	Panamera 4S	WP0ZZZ97ZJL131049~WP0ZZZ97ZLL190058 平成 29 年 08 月 06 日~令和 2 年 09 月 09 日	313	
	ABA-G2J29AX	Panamera 4S	WP0ZZZ97ZJL165067~WP0ZZZ97ZLL173026 平成 29 年 09 月 19 日~令和 2 年 01 月 28 日	15	
	ABA-G2J30A	Panamera Panamera 4	WP0ZZZ97ZJL100189~WP0ZZZ97ZLL180148 平成 29 年 08 月 06 日~令和 2 年 08 月 19 日	1433	
	ABA-G2J30AX	Panamera 4	WP0ZZZ97ZJL150237~WP0ZZZ97ZLL160044 平成 29 年 09 月 05 日~令和 2 年 07 月 28 日	45	
	ABA-G2J40A	Panamera Turbo	WP0ZZZ97ZJL140035~WP0ZZZ97ZLL194075 平成 29 年 08 月 06 日~令和 2 年 07 月 28 日	272	
	ABA-G2J40AX	Panamera Turbo	WP0ZZZ97ZJL170051~WP0ZZZ97ZLL175034 平成 29 年 09 月 14 日~令和 2 年 05 月 15 日	5	
	(計 18 型式)	(計 6 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 28 年 10 月 24 日~令和 3 年 9 月 28 日	(計 3,256 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。