


改善箇所説明図



エンジン制御コントローラ

注： は、修正部品を示す。

不具合の内容

ディーゼルエンジン式フォークリフト、およびショベルローダの原動機（1ZS型/1KD型）において、エンジン制御コントローラのプログラムが不適切なため、長時間使用するとインジェクタの劣化により、排出ガス中のPM(粒子状物質)が規制値を超過するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、エンジン制御コントローラのプログラムを修正する。

識別

- フロントプロテクターの前面にNo. 5300ステッカーを貼付する。
- エンジン制御コントローラカバーおよびエンジン上面に白ペイントを塗布する。