

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年11月30日

リコール届出番号	外-3710	リコール開始日	令和5年11月30日
届出者の氏名又は名称	ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 フィリップ フォン・ヴィッツェンドルフ 問合せ先:ポルシェジャパン(株)		製作国:ドイツ 製作者名:ドクター・イング・ハー・ツェー ・エフ・ポルシェ・アクティエンゲゼルシャフト ポルシェカスタマーケアセンター 電話:0120-846-911
不具合の部位(部品名)	高電圧装置(高電圧バッテリー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	高電圧バッテリーにおいて、製造工程におけるシーラント塗布量が不十分のため、バッテリーの密閉性が不完全なものがある。そのため、バッテリーに水分が浸入すると、バッテリーの絶縁抵抗が低下することでアーク放電が発生し、最悪の場合、熱によるバッテリー異常が発生し、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、高電圧バッテリーのシーリングの密閉性試験を行い、必要な場合は、高電圧バッテリーを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	* 使用者：ダイレクトメール等にて通知する。 * 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 * 弊社HPに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ポルシェ	ZAA-J1MB	Taycan 4S	WP0ZZZY1ZMSA33362~WP0ZZZY1ZMSA33362 令和3年9月14日~令和3年9月14日	1	
	ZAA-J1MC	Taycan Turbo	WP0ZZZY1ZMSA58727~WP0ZZZY1ZMSA58727 令和3年12月8日~令和3年12月8日	1	
	ZAA-J1NA1	Taycan	WP0ZZZY1ZPSA00683~WP0ZZZY1ZPSA03588 令和4年11月24日~令和5年6月20日	45	
	ZAA-J1NA1C	Taycan	WP0ZZZY1ZPSA00520~WP0ZZZY1ZPSA03042 令和4年11月24日~令和5年7月6日	37	
	ZAA-J1NA2	Taycan 4	WP0ZZZY1ZPSA55666~WP0ZZZY1ZPSA58148 令和4年12月22日~令和5年10月18日	45	
	ZAA-J1NB	Taycan 4S	WP0ZZZY1ZPSA62388~WP0ZZZY1ZPSA32271 令和4年11月24日~令和5年6月20日	86	
	ZAA-J1NC	Taycan Turbo	WP0ZZZY1ZPSA66069~WP0ZZZY1ZPSA50930 令和4年11月24日~令和5年6月20日	43	
	ZAA-J1ND	Taycan Turbo S	WP0ZZZY1ZPSA50204~WP0ZZZY1ZPSA50917 令和4年12月28日~令和5年6月20日	28	
	ZAA-J1NE	Taycan GTS	WP0ZZZY1ZPSA43325~WP0ZZZY1ZPSA44859 令和4年11月24日~令和5年6月20日	67	
			(輸入期間の全体の範囲) 令和3年9月14日~令和5年10月18日	(計353台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。