

石川県能登地方を震源とする地震について(最終報)

1. 本省及び地方支分部局の体制について

国土交通本省 気象庁 国土地理院 北陸地方整備局	1月26日 4:33 11:30 1月28日 10:00 1月26日 4:43 11:30 1月26日 4:42 12:28 1月26日 4:33 10:30	警戒体制 注意体制 体制解除 警戒体制 体制解除 注意体制 体制解除 警戒体制 体制解除	北陸信越運輸局	1月26日 4:33 11:30 1月28日 10:00	警戒体制 注意体制 体制解除
---	---	---	----------------	------------------------------------	---

2. 地震の概要

- 発生日時 平成20年1月26日 4時33分頃
- 震源地 石川県能登地方(北緯37.3°、東経136.8°)
- 震源の深さは約11km、地震の規模(マグニチュード)は4.8(暫定値)
- 各地の震度(震度4以上)
 - 震度5弱 石川県 輪島市門前町走出
 - 震度4 石川県 輪島市鳳至町 穴水町大町
- 津波情報
この地震による津波の心配はありません。

3. 国土交通省の対応

- 国土交通省として被害情報の収集・把握を実施。
- 所管施設等について点検済。
- 北陸地方整備局より石川県庁に職員3名を派遣。

4. 人的被害(平成20年1月26日 16時45分現在 消防庁調べ)

現在のところ被害情報なし。

5. 所管施設等の状況

○河川(1月28日 9:00現在)

<直轄河川>

震度4以上の該当河川無し

<補助河川>

都道府県	水系	河川	点検状況	
			開始時間	終了時間
石川県	7	12	1/26.4:40	1/26.9:40

・異常無し

○ダム(1月28日 9:00現在)

本震(26日4:33発生震度5弱・ダム地点最大震度5弱)による点検ダム数

	臨時点検ダム数				異常報告確認ダム
	直轄	機構	補助※1)	利水	
臨時点検対象ダム	0	0	2	0	対象ダム全て点検終了
うち、1次点検終了ダム	0	0	2	0	
うち、2次点検対象ダム	0	0	1	0	
うち、2次点検終了ダム	0	0	1	0	

※1)補助ダムは、八ヶ川ダム(石川県管理)など2ダムで点検終了。異常なし。

○海岸(1月28日 9:00現在)

「補助海岸(石川県)は点検を終了し、海岸保全施設の被害なし。」

○道路(1月28日 9:00分現在)

高速道路 規制点検等無し

有料道路 1月26日 6:10点検完了。異常なし

直轄国道 1月26日 6:30点検完了。異常なし

県管理道路 1月26日 9:50点検完了。能登半島地震で被災した国道249号八世乃地区については、8時に通行規制解除。

○公園施設の被害状況(1月28日 9:00分現在)

被害情報なし

○下水道施設の被害状況(1月28日 9:00分現在)

被害情報なし

○鉄道関係(1月28日 09時00分現在)

1) 施設の被害状況

被害情報なし

2) 運休状況

通常運行中

○海上交通の状況(1月28日 09時00分現在)

1) 施設の被害状況

現在のところ被害情報なし

2) 運休状況

現在のところ運休情報なし

○航空関係(1月28日 09時00分現在)

1) 空港・航空保安施設の被害状況

被害情報なし

2) 航空機(定期便)の運休状況

通常運行中

○港湾関係(1月28日 09時00分現在)

震度4以上の輪島港、穴水港は施設点検の結果、異常なし。

○高速バスの運休・迂回等の状況(1月28日 09時00分現在)

運休・迂回等の情報なし

○観光関係（1月28日 09時00分現在）

特段の被害情報なし

○物流関係（1月28日 09時00分現在）

特段の被害情報なし

問合先:河川局防災課災害対策室 山浦 代 表: 03-5253-8111 内線35-822 直 通: 03-5253-8461
