

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年12月 8日

リコール届出番号	外-1633	リコール開始日	平成21年12月 9日
届出者の氏名又は名称	製作国：フィリピン 製作者名：ニッサンディーゼル フィリピン社 問い合わせ先： 日産ディーゼル工業株式会社 お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	電気装置(電気配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機のオルタネータ用電気配線の固定方法が不適切なため、当該電気配線と固定用クランプに隙間が発生しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、原動機の振動等により当該電気配線が損傷し、最悪の場合、充電不良となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該電気配線を新品と交換するとともに、固定用クランプを対策品と交換する。		
不具合件数	無し	事故の有無	無し
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため周知のための措置はとらない。 ・ 改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に外-1633のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサンディーゼル	不明	—	JA530RAN-00002～JA530RAN-00100 平成 9年 2月24日～平成10年 1月22日	37	
	(計 1型式)	(計 1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 9年 2月24日～平成10年 1月22日	(計 37台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。