

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL03-5253-8111(内線42353)
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年4月16日

リコール届出番号	外-1666	リコール開始日	平成22年4月16日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社 代表取締役 石井 澄人 (製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先：GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276)		
不具合の部位(部品名)	車体(ルーフパネル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	屋根部分の金属フレームと樹脂製パネルとの接着が不十分なため、走行中の振動等により接着が剥れることがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該パネルが外れ、最悪の場合、脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、屋根部分を点検のうえ、対象となるものは、ルーフ一式を対策品と交換する。		
不具合件数	国内：11件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	市場からの報告および国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメールで通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1666のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シボレー	GH-X245	コルベット	1G1YY24U955108446 ~ 1G1YY36U075101505 平成16年9月22日~平成18年3月20日	382	
	GH-X245A	コルベット Z06	1G1YY26Y265100142 ~ 1G1YY26E865130512 平成18年1月19日~平成18年7月14日	53	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成16年9月22日~平成18年7月14日	(計435台)	

(備考)

本届出は、平成18年5月30日付け届出番号「外-1312」および平成18年8月30日付け届出番号「外-1339」により届出したものであるが、接着剤の充填では不十分であったため、再度対策を行うとともに、対象車両の範囲を拡大して届出を行うものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。