

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL : 03-5253-8111 内線4235  
 3

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年9月3日

リコール届出番号	No 2599	リコール開始日	平成22年9月6日
届出者の氏名又は名称	株式会社 KCM 問い合わせ先：プロダクトサポート部 代表取締役社長 三河内 正 TEL 079-495-3340		
不具合の部位（部品名）	灯火装置（電気配線）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	保安灯火用電気配線の配索が不適切なため、車体屈折時に当該配線が引張られる場合がある。そのため、そのまま使用続けると、保安灯火用電気配線が断線し、車両前方に備えられている保安灯火が点灯しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、配線固定用サポートを追加し、保安灯火用電気配線の配索を変更する。		
不具合件数	5件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ユーザーを全て把握しているので、直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：ユーザーを全て把握しているので、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、運転席左ドア開口部のストライカー付近にNO.2599ステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
川崎	JDS-70C5	70ZV-2	70C5-0101~70C5-0365 平成19年8月4日~平成22年2月18日	111台	
コベルコ	JDS-RE07	LK230Z-6	70C5-0102~70C5-0352 平成19年10月30日~平成21年11月17日	10台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年8月4日~平成22年2月18日	(計121台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。