

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 22 年 9 月 7 日

リコール届出番号	外-1694	リコール開始日	平成 22 年 9 月 8 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 R. クルーガー	製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリーダイヤル) 0120-55-3578	
不具合の部位(部品名)	制動装置(前輪用ブレーキ配管)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前輪用ブレーキ配管の端部の形状が不適切なため、当該配管の組み付け時に、接続部の密着が不十分になるものがある。そのため、走行時の振動により当該部に隙間が生じ、ブレーキオイルが漏れ、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前輪用ブレーキ配管を対策品と交換する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施済車には、シート下のフレームに外-1694 を貼付する</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	R1200ST	BMW R1200ST	WB10328J47ZL85579 ~ WB10328078ZL87089 平成 19 年 1 月 15 日 ~ 平成 19 年 11 月 26 日	343 台	
	R1200R	BMW R1200R	WB10378J67ZS10182 ~ WB10378098ZS24974 平成 18 年 9 月 11 日 ~ 平成 20 年 1 月 7 日	429 台	
			WB10378028ZV55007 ~ WB10378029ZV62153 平成 20 年 1 月 14 日 ~ 平成 21 年 5 月 1 日	187 台	
	R1200GS	BMW R1200GS	WB10307J27ZS93196 ~ WB10307J67ZS99986 平成 18 年 8 月 1 日 ~ 平成 19 年 1 月 22 日	149 台	
			WB10307JX7ZU58816 ~ WB10307A47ZU74414 平成 19 年 1 月 29 日 ~ 平成 19 年 9 月 24 日	210 台	
			WB10303098ZU06303 ~ WB10303099ZU28321 平成 19 年 10 月 29 日 ~ 平成 20 年 11 月 10 日	471 台	
	R1200GS-A	BMW R1200GS-A	WB10382J47ZN94784 ~ WB10382JX7ZN99987 平成 18 年 8 月 1 日 ~ 平成 19 年 2 月 19 日	103 台	

		WB10382J87ZU74714 ~ WB10382037ZU80377 平成 19 年 2 月 26 日 ~ 平成 19 年 9 月 24 日	178 台	
		WB103800X8ZU48689 ~ WB10380078ZU58404 平成 19 年 10 月 29 日 ~ 平成 20 年 7 月 14 日	256 台	
		WB10380009ZW70692 ~ WB10380089ZW72366 平成 20 年 9 月 8 日 ~ 平成 20 年 11 月 1 日	61 台	
R1200RT	BMW R1200RT	WB10368J07ZR57867 ~ WB10368098ZR69931 平成 18 年 10 月 19 日 ~ 平成 19 年 11 月 26 日	435 台	
		WB10368068ZV45008 ~ WB10368049ZV54937 平成 19 年 12 月 1 日 ~ 平成 21 年 2 月 1 日	389 台	
		WB10368019ZW93262 ~ WB10368059ZW94947 平成 21 年 2 月 9 日 ~ 平成 21 年 4 月 27 日	41 台	
K1200GT	BMW K1200GT	WB10587J47ZN69774 ~ WB10587058ZN74930 平成 18 年 8 月 1 日 ~ 平成 20 年 1 月 14 日	289 台	
		WB10587028ZU95523 ~ WB10587048ZU96589 平成 20 年 1 月 21 日 ~ 平成 20 年 4 月 21 日	48 台	
(6 型式)	(6 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成 18 年 8 月 1 日 ~ 平成 21 年 5 月 1 日	3,589 台	

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。