


## 改善箇所説明図



ワイパーアーム取付けナットのキャップ



ワイパーアーム取付けナット

ワイパーアーム

基準不適合発生箇所

ワイパーアーム取付けナットにおいて、取付時の締付けが不十分なものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ワイパーアームが外れるおそれがある。

改善の内容

全車両、ワイパーアーム取付けナットを正規トルクで締付ける。

識別：ワイパーリンクアセンブリ固定ボルトに黄ペイントを塗布する。（下図参照）

注：  は改善部品を示す。



識別