


改善箇所説明図



フロント電動調節式座席の前側停止部品

基準不適合発生箇所

フロント電動調節式座席のスライド機構に前側停止部品が装着されずに出荷されているものがあり、座席の固定位置が設計より前側で固定されてしまう場合がある。そのため、当該状態で車両が前面衝突した場合、乗員に危害を及ぼすおそれがある。

改善の内容

全車両、フロント電動調節式座席のスライド機構に前側停止部品が装着されているかを点検し、未装着車両は前側停止部品を取付ける。

識別

左前席ドアヒンジ取り付けボルトに黄色ペイントを塗布する。

注： は装着する部品を示す。