


## 改善箇所説明図



### 改善の内容

全車両、当該パネル端部のバリを修正する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注：  は、交換部品を示す。