

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

チェーンガードにおいて、取付部の材質が不適切なため、走行時の振動等により取付部が摩耗する場合があります。そのため、チェーンガードとナンバープレートブラケットを取り付けているボルトが緩み、最悪の場合、チェーンガード、ナンバープレートブラケット、番号灯及び番号標板が脱落するおそれがある。

注： は改善箇所を示す

改善の内容

全車両、チェーンガードを対策品と交換する。

識別： 車台番号の付近に緑色のペイントを塗布する。