

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年11月10日

リコール届出番号	2852	リコール開始日	平成23年11月11日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン		問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232
不具合の部位（部品名）	排出ガス発散防止装置（空燃比センサ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	排出ガス発散防止装置において、エンジン製作工場検査設備の空燃比センサ用電気配線が不適切なことにより、空燃比センサを損傷させたおそれがあり、当該車の排出ガス発散防止装置が確実に機能せず、一酸化炭素排出量が規制値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該空燃比センサを点検し、損傷しているものは良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	車両製作工場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2852のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	CBF-VRE25	キャラバン	VRE25-040689～VRE25-042574 平成22年10月21日～平成23年5月9日	1,585	
	CBF-CSGE25		CSGE25-035168～CSGE25-035453 平成22年11月4日～平成23年4月21日	268	
	CBA-SGE25		SGE25-035114～SGE25-035646 平成22年11月5日～平成23年4月18日	527	
	CBF-DSGE25		DSGE25-035404～DSGE25-036067 平成22年11月4日～平成23年4月21日	617	
	CBF-SQ2F24	アトラス	SQ2F24-015192～SQ2F24-015762 平成22年11月9日～平成23年1月28日	516	
	CBF-SQ1F24		SQ1F24-015054～SQ1F24-015163 平成22年11月9日～平成23年1月28日	95	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
いすゞ	CBF-JVRE25	コモ	VRE25-826009～VRE25-826037 平成22年11月4日～平成23年4月18日	27	
	CBF-JCSGE25		CSGE25-826002～CSGE25-826006 平成22年12月8日～平成23年2月5日	5	
	CBF-JDSGE25		DSGE25-826001～DSGE25-826002 平成22年11月11日～平成22年12月23日	2	
	CBF-ASQ2F24	エルフ	SQ2F24-615015～SQ2F24-615021 平成22年12月3日～平成23年1月7日	7	
	CBF-ASQ1F24		SQ1F24-615003 平成22年12月2日	1	
	(計 11 型式)	(計 4 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年10月21日～平成23年5月9日	(計 3,650 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。