


不具合箇所説明図




(車外から見た図)



(車内から見た図)

リモコン受光部

不具合発生箇所



リモコン受光部

<車内から見た図>