

連絡先:国土交通省 自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
電話番号:03-5253-8111 内線:42354
国土交通省 ホームページアドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成24年3月1日

リコール届出番号	2901	リコール開始日	平成24年 3月 2日
届出者の氏名又は名称	キャタピラー・ジャパン株式会社 代表取締役 竹内 紀行 (問い合わせ先 : キャタピラー・ジャパン株式会社 小型製品部 TEL:042(764)8673)		
不具合の部位(部品名)	窓拭器(ワイパー・アーム・固定ナット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	キャブ仕様のショベルローダにおいて、前面ガラス用窓ふき器のワイパー・アームを駆動用モータ・シャフトに取り付けるナットの締め付けトルクが低いものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ワイパー・アームが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ワイパー・アームを新品に交換し、正規のトルクで締め付ける。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・ 使用者:ダイレクトメール若しくは電話で通知する。 ・ 自動車分解整備業者:周知させるための措置はとらない。 ・ 改善実施済み車両には、キャブ後面ガラス左下に、No.2901のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キャタピラー	KDP-SAT	910H	SAT01352~SAT01556 平成23年10月3日~平成24年1月31日 (製作期間の全体の範囲)	138台	
	(計1型式)	(計1車種)	平成23年10月3日~平成24年1月31日	(計138台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。