

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年 4月 5日

リコール届出番号	2918	リコール開始日	平成24年 4月 6日
届出者の氏名又は名称	株式会社 日本除雪機製作所 代表取締役 中西 康博		問い合わせ先：品質保証部 TEL 011-681-3136
不具合の部位（部品名）	加速装置（リターンズプリング）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ロータリ除雪車の車速コントロールペダルのリターンズプリングにおいて、当該ペダル踏み込み時にガイドピンとスプリングが干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、リターンズプリングが折損し、当該ペダルが最大に踏み込まれた位置から戻らなくなり、エンジンの回転が下がらなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リターンズプリングの巻径を大きくした対策品に交換する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : 直接通知する。 ・自動車分解整備事業者 : 全使用者を把握しているため、周知の措置はとらない。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅に、No. 2918のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッセキ	R08C	HTR145	国[01]000230 平成21年12月21日	1	
ニッセキ	EDR-R08C	HTR145	R08C-0002～R08C-0033 平成20年11月7日～平成23年9月8日	31	
ニッセキ	R09C	KBR103	国[01]000233 平成21年12月21日	1	
ニッセキ	EDR-R09C	KBR103	R09C-0002～R09C-0060 平成20年9月26日～平成23年8月18日	59	
ニッセキ	R10C	HTR85	国[01]000267 平成22年1月25日	1	
ニッセキ	KDP-R10C	HTR85	R10C-0002～R10C-0036 平成21年10月26日～平成23年12月27日	33	
	(計6型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年9月26日～平成23年12月27日	(計126台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。