

連絡先 自動車局 審査・リコール課リコール監理室  
TEL : 03-5253-8111 内線 : 42354  
アドレス : <http://www.mlit.go.jp/>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 24 年 5 月 15 日

リコール届出番号	外-1844	リコール開始日 : 平成 24 年 5 月 15 日	
届出者の氏名又は名称	ハーレーダビッドソン ジャパン 株式会社 代表取締役 スチュアート・ファレル (製作国 : アメリカ合衆国) (製作者名 : ハーレーダビッドソンモーターカンパニー) (問い合わせ先 : 0800-080-8080)		
不具合の部位 (部品名)	走行装置 (リアホイール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リアホイールにおいて、「二輪自動車用軽合金製ディスクホイールの技術基準」に規定されている当該技術基準に適合することを保証された製品に対して行う表示 (JWL マーク及び車両若しくはホイールの製造者名又は商標) がされていないため、保安基準の適合性が確認できない。		
改善措置の内容	全車両、当該部品を良品と交換する。		
不具合件数	15 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーおよび当社の保安基準適合会議による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>● 使用者 : ダイレクトメール等で通知する。</li><li>● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。</li><li>● 改善実施済車には、フレームヘッド部に外-1844 のステッカーを貼付する。</li></ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲および輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ハーレーダビッドソン	CS2	883R	5HD4CS2E0BC421416～ 5HD4CS2E1CC406974 平成23年2月9日～平成23年8月30日	183 台	
	計 1 型式	計 1 車種	(輸入期間の全体範囲) 平成 23 年 2 月 9 日～平成 23 年 8 月 30 日	計 183 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。