

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年 6月13日

リコール届出番号	外-1849	リコール開始日	平成24年 6月14日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役社長 大喜多 寛	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598106 (アドレス) http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置(触媒コンバータ、エンジン制御コンピュータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	① 認証を取得した仕様と異なる触媒コンバータが取り付けられている。 ② A5 カブリオレ(幌型車両)においては、異なる触媒コンバータ用のエンジン制御コンピュータプログラムになっている。		
改善措置の内容	① 全車両、触媒コンバータを正規品と交換する。 ② A5 カブリオレの全車両、エンジン制御コンピュータのプログラムを正規のプログラムに更新する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	アウディ株式会社からの連絡による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動車使用者：ダイレクトメールで通知する。 ● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1849のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	DBA-8FCDNF	A5 カブリオレ	WAUZZZ8F4CN003420 ~ WAUZZZ8F3CN011279	42	① 42
		2.0 TFSI クワトロ	平成23年12月29日 ~ 平成24年5月2日		② 42
	DBA-8TCDNF	A5 クーペ	WAUZZZ8T4CA011336 ~ WAUZZZ8T4CA027469	40	① 40
	DBA-8TCDNL	A5 スポーツバック	WAUZZZ8T9CA009839 ~ WAUZZZ8T5CA028825	278	① 278
	(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成23年12月6日 ~ 平成24年5月2日	(計360台)	① 360 ② 42

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。