


# 改善箇所説明図




車両前方

ヒーターホース

改善前

改善後



前軸の衝突被害軽減ブレーキ用バルブ(調整弁)

フロントバンパー

前軸の衝突被害軽減ブレーキ用バルブ(調整弁)

車両前方

凍結防止用カバー

カバー固定金具

## 基準不適合発生箇所

大型トラックにおいて、フロントパネル内外に付着・堆積した雪がヒーターホース等の熱によって溶け出し、下方にある衝突被害軽減ブレーキの効き具合を調整する弁（前軸用）に滴下すると、当該調整弁の排気口が凍結により閉塞して前軸の制動力が解除不良になる場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると発進不能となり、又は、前輪のブレーキが引きずった状態で走行がなされ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、前軸の衝突被害軽減ブレーキ用バルブ（調整弁）の排気口に、凍結防止用カバーを装着する。

注：□は、追加する部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「HD160」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。