

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

燃料ホースの強度が不足しているため、燃料の圧力により当該燃料ホースが損傷して燃料が漏れることがある。最悪の場合、漏れた燃料がエンジンに付着して出火する。

改善の内容： 全車両、当該燃料ホースを良品に交換する。

注： は交換部品を示す。