


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、アキュムレータを確認し、該当するものは対策品のアキュムレータが組み込まれたブレーキブースタポンプと交換する。

識別：改善済み車両にはエンジンルーム内の左サスペンションタワー上面に黄色ペイントを塗布する。