

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 25 年 7 月 12 日

リコール届出番号	外-1952	リコール開始日	平成 25 年 7 月 13 日
届出者の氏名又は名称	製作国:ドイツ 製作者名:ドクター・イング・ハー・ツェー・エフ・ポルシェ・アクティエンゲゼルシャフト ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 黒坂登志明 問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタマーケアセンター 電話:0120-846-911		
不具合の部位(部品名)	リヤマフラ(テールパイプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	左右のリヤマフラ出口のテールパイプの肉厚が不足しているため、走行時の振動により亀裂が生じ、最悪の場合、テールパイプが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右のリヤマフラを対策品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	* 使用者：ダイレクトメールにて通知する。 * 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 * 対策実施車には、運転席ドアロックストライカー付近に外-1952 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ポルシェ	ABA-991MA104	「911 カレラ」	WP0ZZZ99ZCS100332～WP0ZZZ99ZDS101140 平成 24 年 2 月 1 日～平成 24 年 12 月 3 日	303	
		「911 カレラ カブリオレ」	WP0ZZZ99ZCS135071～WP0ZZZ99ZDS135657 平成 24 年 4 月 3 日～平成 24 年 12 月 3 日	31	
		「911 カレラ 4」	WP0ZZZ99ZDS101036～WP0ZZZ99ZDS101052 平成 24 年 11 月 16 日～平成 24 年 12 月 3 日	6	
	(計 1 型式)	(計 3 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 24 年 2 月 1 日～平成 24 年 12 月 3 日	(計 340 台)	