

改善箇所説明図



ブレーキパッド

基準不適合発生箇所

補修用部品として販売したブレーキパッドにおいて、アスベストが含有されているものがあるため、保安基準第12条に抵触するおそれがある。

改善の内容

アスベストを含有していない良品のブレーキパッドに交換する。