

平成25年9月2日に発生した突風による被害状況について（第4報）

※ これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

1. 本省及び地方支分部局の体制について

| | | | |
|---------|-------|-------|----------------|
| 国土交通本省 | 9月 2日 | 15:30 | 注意体制 |
| 関東地方整備局 | 9月 2日 | 15:30 | 災害対策本部設置（応援体制） |
| 国土地理院 | 9月 3日 | 13:20 | 警戒体制 |

2. 気象の概況（気象庁情報）

(1) 9月2日の状況

- ・関東地方には九州北部から伸びる前線が停滞しており、この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいた。さらに、日中の地上気温の上昇が加わり、大気の状態が非常に不安定となっていた。
- ・14時頃、発達した積乱雲にともない、埼玉県さいたま市、越谷市、北葛飾郡松伏町、千葉県野田市、および茨城県坂東市にかけて、竜巻が発生した。
- ・この竜巻は、風速は毎秒50～69メートルに達した（藤田スケールのF2）と推定された。

(2) 今後の見通し

- ・前線は5日にかけて引き続き本州付近に停滞し、台風から変わった低気圧周辺の暖かく湿った空気の影響で活動が活発となる見込み。
- ・台風から変わった低気圧と前線の影響で、5日にかけて西日本から北日本にかけての広い範囲で激しい雨が降る見込み。
- ・土砂災害・河川の増水やはん濫・低地の浸水に警戒。落雷や竜巻などの激しい突風に注意。

3. 国土交通省の対応

- 国土交通省として引き続き被害情報の収集・把握に努める。
- 防災ヘリコプター「あおぞら号」によりTEC-FORCE（先遣隊）7名が埼玉県越谷市、千葉県野田市の被災状況を調査。（9/2）
- 関東地方整備局より、リエゾン6名を埼玉県庁、埼玉県越谷市、千葉県野田市へ派遣し、被害情報の収集、自治体からの支援要望等について収集。（9/2）
- 松下国土交通大臣政務官を筆頭とした、国土交通省調査団（9名）を埼玉県越谷市、松伏町、千葉県野田市へ派遣。（9/3）
- 関東地方整備局より、照明車9台出動準備完了後、準備解除。
- 国土技術政策総合研究所の対応
 - 国土技術政策総合研究所の専門家1名を埼玉県越谷市に派遣し、現地調査を実施（9/2）
 - 国土技術政策総合研究所の専門家3名を埼玉県越谷市、松伏町、千葉県野田市に派遣し、現地調査を実施（9/3）
- 建築研究所の対応
 - 建築研究所の専門家1名を埼玉県越谷市に派遣し、現地調査を実施（9/2）
 - 建築研究所の専門家4名を埼玉県越谷市、松伏町、千葉県野田市に派遣し、現地調査を実施（9/3）

4. 国土地理院の対応

- 埼玉県及び千葉県の被害状況把握のため、空中写真撮影準備中（9/3）

5. 気象庁の対応

- ・気象庁機動調査班を埼玉県（2班計10名）・千葉県（3班計8名）の現地に派遣して調査を実施。（9/2）
- ・気象庁機動調査班を埼玉県（4班計17名）・千葉県（5班計17名）の現地に派遣して調査を実施。（9/3）
- ・気象庁として、引き続き気象状況の把握と情報発信に努める。

6. 海上保安庁の対応

- ・気象警報等に留意し、随時、即応態勢をとり、情報収集を実施。

7. 一般被害の状況（消防庁情報 9/4 15:00時点）

- ・重軽傷者64人（埼玉県63人（うち重傷者7人）、千葉県1人）

8. 所管施設等の状況

○河川（9月3日14:00時点）

- ・停電の影響により、CCTVカメラ（江戸川右岸）1台の映像配信が停止していたが、その後電気の復旧により、映像配信も復旧。
- ・その他大きな被害情報無し

○海岸保全施設の被災状況等（9月3日14:00時点）

- ・被害情報なし。

○道路（9月4日15:00現在）

【高速道路】

被災による通行止め：なし

○印は規制中箇所

| 路線名 | 区間名 | 被災状況 | 備考 |
|-----|-----|------|----|
| | | | |

【直轄】

被災による通行止め：なし

○印は規制中箇所

| 路線名 | 区間名 | 被災状況 | 備考 |
|-----|-----|------|----|
| | | | |

（参考）

国道4号

埼玉県越谷市、下間久里交差点付近で竜巻で巻き上げられた木材、ガラス等が散乱。9月2日20時08分清掃:

【補助国道】

被災による通行止め：なし

○印は規制中箇所

| 路線名 | 区間名 | 被災状況 | 備考 |
|-----|-----|------|----|
| | | | |

【地方道】

9月2日 18:00 9月3日 06:00 9月3日 14:00 9月4日 15:00

埼玉県 2区間 → 埼玉県 規制なし → (被災・規制箇所なし) → (被災・規制箇所なし)

（参考）

千葉県

(主)有機野田線 野田市谷津 電線の切断により片側交互通行を実施。 →9月2日15:30規制解除

(主)つくば野田線 野田市目吹 歩道上にトラックが横転しているため歩道通行止め。 →9月2日18:15規制解除

埼玉県

(一)越谷八潮線 越谷市下間久里 倒壊家屋からのガス漏れにより全面通行止め。 →9月2日17:15規制解除

(一)平方東京線 越谷市大字大松地先 沿道家屋の屋根瓦散乱により全面通行止め。 →9月2日20:30規制解除

○鉄道関係（9月4日15:00現在）

- ・現時点において、被害情報無し

○自動車関係（9月4日15:00現在）

【バス関係】

- ・現時点において、被害情報無し

【トラック関係】

- ・車両横転:3件、営業所等(車両被害含む)損壊:2件(人的被害なし)の被害あり。

【整備事業関係】

- ・現時点において、被害情報無し

○海事関係（9月4日15:00現在）

- ・現時点において、被害情報なし
- 港湾関係(9月4日15:00現在)
 - ・現時点において、被害情報なし
- 航空関係(9月4日15:00現在)
 - ・現時点において、被害情報なし
- 物流関係(9月4日15:00現在)
 - ・現時点において、被害情報なし
- 下水道(9月4日15:00現在)
 - 【埼玉県春日部市】
 - ・停電に伴い、8箇所のマンホールポンプが停止し、バキューム車による応急対応を実施。
現時点で、復旧済み。
- 公園(9月4日15:00時点)
 - ・しらこぼと運動公園(埼玉県越谷市)において、多目的広場防球ネット倒壊、陸上競技場外周フェンス破損、陸上競技場シャッター・階段・門扉破損の被害有。
 - ・埼玉県越谷市内4公園(大杉公園、大杉第二公園、梅林公園、西大袋第7公園)においてパーゴラ、体育館ガラス、遊具の破損、倒木の被害有。
- 宅地(9月4日15:00時点)
 - ・被害情報なし。
- 区画整理(9月4日15:00時点)
 - ・埼玉県越谷市西大袋土地区画整理事業区域内において、瓦、窓ガラス等の被害30件発生。
(家屋等の倒壊、人的被害 なし)
- 公営住宅等関連(9月4日15:00時点)
 - ・被害情報なし。
 - (被災者の住宅確保支援について)
 - ・埼玉県において、県営住宅による一時入居の受入れ体制準備中。
 - ・野田市において、市営住宅による一時入居の受入れ体制準備中。
(千葉県は、野田市の要請があった場合の受入れ体制を準備中。)
 - ・応急仮設住宅について、(社)プレハブ建築協会に対し、県から要請があり次第、速やかに対応できるよう準備を指示。
- 官庁施設(9月3日6:00時点)
 - ・被害情報なし。
- 観光関係(9月4日15:00現在)
 - 登録ホテル・旅館に関する被害情報なし。

| |
|--|
| 問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室 佐々木 代 表：03-5253-8111 内線35-822 直 通：03-5253-8461 |
|--|