

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354 アドレス http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 25 年 9 月 25 日

リコール届出番号	外-1962	リコール開始日	平成 25 年 9 月 26 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 アラン・ハリス 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクティブセンター (フリーダイヤル) 0120-269-437	製作国: ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社	
不具合の部位(部品名)	ラゲッジラック (オプション装備品)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ディーラーオプションとして販売したラゲッジケースにおいてラゲッジラックホルダーの形状が不適切なため、走行振動によりラゲッジラックとラゲッジラックホルダーを固定しているボルトが緩むことがある。そのため、そのままの状態で行くと、ラゲッジラックホルダーが損傷したり、ラゲッジラックとともにケースが外れるおそれがある。		
改善措置の内容	対策品のラゲッジラックホルダーに交換して固定剤を塗布したボルトで固定する。(該当部品番号: 7744 8527 038)		
不具合件数	1 件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、シート下のフレームに外-1962 を貼付する 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	C650GT	BMW C650GT	WB1013308CZZ64742 ~ WB1013308DZZ72034 平成24年2月28日 ~ 平成25年5月16日	356台	
	(1型式)	(1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年2月28日 ~ 平成25年5月16日	(計356台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象ではない車両も含まれている場合があります。