


# 改善箇所説明図




C650GT



(ラゲッジラック装着状態)

- ①ラゲッジラックホルダーとラゲッジラック間の固定用ボルト
- ②ラゲッジラックホルダーとラゲッジラック間の固定用ナット
- ③ラゲッジラックと車体間の固定用ボルト
- ④ラゲッジラック
- ⑤ラゲッジラックホルダー

注：  は対象部品を示す



(ラゲッジラックを取り外した状態)

### 基準不適合発生箇所

ディーラーオプションとして販売したラゲッジケースにおいてラゲッジラックホルダーの形状が不適切なため、走行振動によりラゲッジラックとラゲッジラックホルダーを固定しているボルトが緩むことがある。そのため、そのままの状態で行くと、ラゲッジラックホルダーが損傷したり、ラゲッジラックとともにケースが外れるおそれがある。

### 改善の内容

対策品のラゲッジラックホルダーに交換して固定剤を塗布したボルトで固定する。（該当部品番号：7744 8527 038）

### 識別マーク(白点)

ラックホルダー①の固定ボルト（矢印部）上に白ペイントマークを付ける（図示とおり）

