

連絡先	自動車局審査・リコール課
	リコール監理室
	TEL 03-5253-8111 内線 42354
	アドレス: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成 25 年 10 月 24 日

リコール届出番号	外-1974	リコール開始日	平成 25 年 10 月 25 日
届出者の氏名又は名称	ドゥカティジャパン株式会社 代表取締役社長 加藤 稔		製作国 : イタリア 製作者名: DUCATI MOTOR HOLDING SpA 問合せ先: ドゥカティジャパン株式会社 お客様相談窓口 0120-030-292
不具合の部位 (部品名)	方向指示器等		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	方向指示器等の操作に使用する左ハンドルスイッチにおいて、電源供給回路の設計が不適切なため、複数の操作を同時または連続で行うと当該スイッチに供給される電圧が不足して方向指示器のオンオフ、警音器及び前照灯の切替が作動しない場合がある。		
改善措置の内容	対策用の配線を追加する。		
不具合件数	125 件	事故の有無	なし
発見の動機	イタリア本社からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 使用者: ダイレクトメール等にて通知する。 自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関紙に掲載する。 改善実施済車: フレームヘッド左側に 外-1974 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ドゥカティ	ZDMH802JACB	「1199 Panigale」	ZDMH802JACB007756～ZDMH802JACB010670 平成 24 年 9 月 6 日～平成 25 年 3 月 8 日	107 台	
	ZDMH802JADB	「1199 Panigale」	ZDMH802JADB010963～ZDMH802JADB011051 平成 25 年 4 月 12 日～平成 25 年 7 月 11 日	7 台	
	ZDMH802JACB	「1199 Panigale S」	ZDMH802JACB007772～ZDMH802JACB010799 平成 24 年 7 月 23 日～平成 25 年 3 月 9 日	339 台	
	ZDMH802JADB	「1199 Panigale S」	ZDMH802JADB010809～ZDMH802JADB010890 平成 25 年 3 月 1 日～平成 25 年 3 月 8 日	28 台	
	ZDMH802JACB	「1199 Panigale S Tricolore」	ZDMH802JACB007838～ZDMH802JACB010689 平成 24 年 7 月 23 日～平成 25 年 3 月 9 日	104 台	
	(計 2 型式)	(計 3 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 24 年 7 月 23 日～平成 25 年 7 月 11 日	(計 585 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。