

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年11月14日

リコール届出番号	装外-5	リコール開始日	平成25年11月14日
届出者の氏名又は名称	株式会社 カトージ 代表取締役 加藤 浩一	製作国：中国 製作者名：ジョイードレンプロダクツ 問い合わせ先：株式会社カトージ 0568-67-5700	
不具合の部位	ベルトアジャスター		
基準不適合状態にあると認める装置の状況及びその原因	年少者用補助乗車装置（チャイルドシート）のベルトアジャスターの固定方法が不適切なため、乳幼児の乗せ降ろしの際にベルトアジャスターを繰り返し使用することにより、当該部分のタッピングネジが緩むことがある。そのためそのままの状況で使用を続けると、最悪の場合、ネジが外れ、ベルトアジャスターによる調整が出来なくなり、使用できないおそれがある。		
改善措置の内容	<ul style="list-style-type: none"> ・タッピングネジが外れていないものについては、当該ネジを緩まなくするための「ネジキャップ」及び「ネジキャップ取付説明書」を使用者へ送付する。 ・タッピングネジが外れているものについては、自社にて対策を実施する。 		
不具合件数	11件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
装置使用者、販売事業者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自社ホームページにて告知する。 ・連絡先が判明している使用者に対し、ダイレクトメールもしくは電話で通知する。 ・販売店において店頭告知する。 ・得意先ホームページにて告知する。 ・改善実施済装置の識別方法はネジキャップ取付の有無で判断する。 		

リコール対象装置の主要諸元			リコール対象装置の範囲	リコール対象装置の数	備考
商品名	型式	種別	(識別記号・番号) 及び製作期間		
joie チャイルドシート Stages	C0925 品番 CAPFT500 CARFT500 CAGFT500 CAYFT500 CAOFT500 CBBLT500 CCLAV500	乳児・幼児用	平成23年11月27日 ～平成25年5月10日 (上記期間に製作された全ての装置が対象)	13,459台	
(計1種)	(1型式)		(製作期間の全体の範囲) 平成23年11月27日～平成25年5月10日	(合計13,459台)	

注) 対象装置の確認方法は以下のとおり。

●対象装置の確認方法


製作年月日等表示箇所（背もたれ裏）



① 型式「C0925」

②品番

「CAPFT500」
「CARFT500」
「CAGFT500」
「CAYFT500」
「CAOFT500」
「CBBLT500」
「CCLAV500」



③製作年月日

平成23年11月27日～平成25年5月10日

「111127」～「130510」

(表示例は平成24年(2012年)4月28日を表す。)