

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成25年12月12日

リコール届出番号	3270	リコール開始日	平成25年12月13日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先:お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位(部品名)	排気管		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	消音器の前側排気管において、フランジ溶接部の強度が不足しているものがあるため、そのまま使用を続けると、亀裂が発生して、騒音規制値を満足しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該排気管一式を対策品と交換する。		
不具合件数	36件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3270のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	CBF-VR2E26	「NV350 キャラバン」	VR2E26-000005～VR2E26-006536 平成24年6月13日～平成24年12月27日	287	手動変速機搭載車
いすゞ	CBF-JVR2E26	「コモ」	VR2E26-800012～VR2E26-800023 平成24年9月20日～平成24年11月14日	2	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年6月13日～平成24年12月27日	(計289台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。