


改善箇所説明図



改善対策の内容

全車両、後輪用ショックアブソーバを対策品と交換する。それに伴い、取付ナットとOリングを新品と交換する。

注： は交換部品を示す

識別：後輪用ショックアブソーバの下側ブラケットに白色の識別ペイントを塗布する。