

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成26年 3月 6日

リコール届出番号	3323	リコール開始日	平成26年 3月 7日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 市橋 保彦 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(トランスミッションのオイル配管)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型観光バスのトランスミッションのオイル配管において、オイルフィルタに組付けてあるコネクタの締結が不適切なため、オイルが漏れるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、トランスミッションが焼き付き、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、トランスミッションのオイルフィルタに組付けてあるコネクタ部からの漏れを点検し、コネクタを適正トルクで締め付ける。なお、漏れていた場合は、コネクタ部のパッキンを新品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	有(物損)
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3323のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	BDG-RU8JHAA	「日野セレガ」	RU8JHA-40384～RU8JHA-40421 平成22年 2月15日～平成22年 8月18日	33	
	LDG-RU8JHBA		RU8JHB-40011～RU8JHB-40228 平成22年 9月 6日～平成26年 1月20日	163	
	SDG-RU8JHBA		(製作期間の全体の範囲) 平成22年 2月15日～平成26年 1月20日	(計 196台)	
	(計 3 型式)	(計 1 車種)			

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。