


改善箇所説明図①



注： は交換部品を示す。

改善の内容

全車両、運転者席シートレールの製造番号を確認し、該当するものは対策品と交換する。

識別：改善済み車両には車台番号打刻の左上部に黄色ペイントを塗布する。