

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL03-5253-8111(内線 42354)
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年5月19日

リコール届出番号	外-2034	リコール開始日	平成26年5月19日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 石井 澄人 (製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先：GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276)		
不具合の部位(部品名)	始動装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	イグニッションキーシリンダー内部とイグニッションキーの摩耗が進行し、イグニッションキーが”OFF”以外の位置であっても抜くことが可能になるものがある。そのため、停車時のギヤ位置や駐車ブレーキの作動状態によっては、最悪の場合、車両が勝手に動き出し、事故を引き起こすおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、イグニッションキー及びイグニッションキーシリンダーを対策品に交換する。 ②全車両、イグニッションキーを対策品に交換する。 また、改善措置を実施するまでの間の措置として、車両から降りる際には、ギヤ位置及び駐車ブレーキを確認する旨の注意喚起を行う。		
不具合件数	国内1件	事故の有無	なし
発見の動機	海外からの不具合情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2034 ステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シボレー	不明	「HHR」	3GNDA23P86S534925 ~ 3GNBA9FW4BS639524 輸入期間不明	383	① 三井物産オートモーティブ(株)輸入販売車両
			3GNDA53P68S574943 輸入期間不明	1	② 三井物産オートモーティブ(株)輸入販売車両
		(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲)不明	(計384台)	

【備考】 本届出は、平成26年3月20日付け「届出番号外-2017」および平成26年4月7日付け「届出番号外-2024」にてリコール届出を行ったものと同一車両において、別の装置の不具合が判明したため、新たに届出を行うものである。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。